Prof. Dott. Agronomo Fitopatologo Michele Fede
Via Antonio di Vincenzo 60, 40129 - Bologna–Italia www.agrideaitalia.it

Destinatario:	Dott.ssa Maria Chiara Ferraro e Dott. Maurizio Aleotti
Ente:	Ferrara Tua S.r.l.
Telefono:	0532 230121
Fax:	0532 230135
Mittente:	Prof. Dott. Agr. Fitopatologo Michele Fede
Ditta:	agridea
Telefono:	051 0454359
Fax:	051 0454372
E-Mail:	*info@agrideaitalia.it*
Data:	*19/03/2019*
Prot.n.:	*140/A/2019*
N° pagine inclusa questa:	*6*

Oggetto: **1° Report interventi arboricolturali da eseguire sulle piante arboree controllate anno 2019 nel Comune di Ferrara.**

Gentilissimi Dottori, come concordato di persona, Vi invio il resoconto sul lavoro e gli interventi arboricolturali urgenti prescritti a seguito della verifica statica strumentale degli alberi da Voi segnalati nel Comune di Ferrara nell'anno 2019 tramite planimetrie. Vi segnalo la necessità di comunicare alla Soprintendenza gli interventi arboricolturali da eseguire per gli alberi sotto tutela oltre al Servizio Fitosanitario provinciale per i platani. Di seguito si riportano le informazioni fondamentali derivanti dalle verifiche eseguite; le schede contenenti tutti i dati rilevati, saranno contenute nell'apposita relazione tecnica.

Ferrara – Parco Urbano
Eseguite 19 verifiche statiche visive e strumentali.

Populus alba (cod. 40): presenta un'altezza complessiva di 14 metri e un diametro del tronco di 67 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte con ferite superficiali, il tronco inclinato di 15° verso Nord-Ovest, branche secche ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate lievi alterazioni interne con una parete residua ancora discreta. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone; si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di alleggerimento e la rimonda dei rami secchi.

Populus alba (cod. 41): presenta un'altezza complessiva di 16 metri e un diametro del tronco di 56 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte con ferite superficiali, il tronco inclinato di 15° verso i giochi ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate lievi alterazioni interne con una parete residua ancora discreta. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone; si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di alleggerimento e la rimonda dei rami secchi.

Populus alba (cod. 42): presenta un'altezza complessiva di 19 metri e un diametro del tronco di 75 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte, il tronco leggermente inclinato, branche secche ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate lievi alterazioni interne con una parete residua ancora discreta. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone; si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di alleggerimento e la rimonda dei rami secchi.

Populus alba (cod. 43): presenta un'altezza complessiva di 17 metri e un diametro del tronco di 57 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte con ferite superficiali, il tronco inclinato di 20°, branche secche ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate lievi alterazioni interne con una parete residua ancora discreta. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone; si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di alleggerimento, il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela e la rimonda dei rami secchi.

Populus alba (cod. 44): presenta un'altezza complessiva di 9 metri e un diametro del tronco di 42 cm. La pianta arborea presenta ferite profonde lungo il tronco che risulta inclinato di 20° in direzione Sud-Est, branche secche ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate gravi alterazioni interne con una parete residua insufficiente. La classe di propensione al cedimento risulta D (estrema). Per garantire la sicurezza di cose e persone; si prescrive di eseguire, il prima possibile, l'abbattimento della pianta arborea.

Populus alba (cod. 45): presenta un'altezza complessiva di 16 metri e un diametro del tronco di 51 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte, monconi di branche ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate lievi alterazioni interne con una parete residua ancora discreta. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone; si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di alleggerimento e la rimonda dei rami secchi.

Populus alba (cod. 46): presenta un'altezza complessiva di 12 metri e un diametro del tronco di 44 cm. La pianta arborea presenta il tronco inclinato di 15° verso Nord ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate lievi alterazioni interne con una parete residua ancora discreta. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone; si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi.

Populus alba (cod. 47): presenta un'altezza complessiva di 20 metri e un diametro del tronco di 54 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte, branche secche ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate lievi alterazioni interne con una parete residua ancora discreta. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone; si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di alleggerimento e la rimonda dei rami secchi.

Populus alba (cod. 48): presenta un'altezza complessiva di 7 metri e un diametro del tronco di 24 cm. La pianta arborea presenta ferite profonde lungo il tronco, branche secche ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate gravi alterazioni interne con una parete residua insufficiente. La classe di propensione al cedimento risulta D (estrema). Per garantire la sicurezza di cose e persone; si prescrive di eseguire, il prima possibile, l'abbattimento della pianta arborea.

Populus alba (cod. 49): presenta un'altezza complessiva di 19 metri e un diametro del tronco di 42 cm. La pianta arborea presenta il tronco sinuoso, branche secche ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate lievi alterazioni interne con una parete residua ancora discreta. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone; si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi.

Populus alba (cod. 50): presenta un'altezza complessiva di 18 metri e un diametro del tronco di 51 cm. La pianta arborea presenta il tronco inclinato di 15° verso Sud-Est, branche secche ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate lievi alterazioni interne con una parete residua ancora discreta. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone; si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di alleggerimento e la rimonda dei rami secchi.

Populus alba (cod. 51): presenta un'altezza complessiva di 19 metri e un diametro del tronco di 48 cm. La pianta arborea presenta alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate lievi alterazioni interne con una parete residua ancora discreta. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone; si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di alleggerimento e la rimonda dei rami secchi.

Populus alba (cod. 52): presenta un'altezza complessiva di 18 metri e un diametro del tronco di 48 cm. La pianta arborea presenta ferite profonde lungo il tronco, branche secche ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate lievi alterazioni interne con una parete residua ancora discreta. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone; si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di alleggerimento e la rimonda dei rami secchi.

Populus alba (cod. 53): presenta un'altezza complessiva di 19 metri e un diametro del tronco di 55 cm. La pianta arborea presenta ferite profonde lungo il tronco, branche secche con monconi ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate lievi alterazioni interne con una parete residua ancora discreta. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone; si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di alleggerimento, il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela e la rimonda dei rami secchi.

Populus alba (cod. 54): presenta un'altezza complessiva di 20 metri e un diametro del tronco di 43 cm. La pianta arborea presenta ferite profonde lungo il tronco e sulle branche, alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate gravi alterazioni interne con una parete residua insufficiente. La classe di propensione al cedimento risulta D (estrema). Per garantire la sicurezza di cose e persone; si prescrive di eseguire, il prima possibile, l'abbattimento della pianta arborea.

Populus alba (cod. 55): presenta un'altezza complessiva di 11 metri e un diametro del tronco di 43 cm. La pianta arborea presenta il tronco inclinato di 25° verso Sud-Est ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate gravi alterazioni interne con una parete residua insufficiente. La classe di propensione al cedimento risulta D (estrema). Per garantire la sicurezza di cose e persone; si prescrive di eseguire, il prima possibile, l'abbattimento della pianta arborea.

Populus alba (cod. 56): presenta un'altezza complessiva di 20 metri e un diametro del tronco di 52 cm. La pianta arborea presenta branche secche con monconi ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate lievi alterazioni interne con una parete residua ancora discreta. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone; si prescrive di eseguire, il prima possibile, il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela e la rimonda dei rami secchi.

Populus alba (cod. 57): presenta un'altezza complessiva di 15 metri e un diametro del tronco di 50 cm. La pianta arborea presenta il tronco inclinato di 20° in direzione Est, ferite profonde sulle branche ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate lievi alterazioni interne con una parete residua ancora discreta. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone; si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di alleggerimento, il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela e la rimonda dei rami secchi.

Populus alba (cod. 58): presenta un'altezza complessiva di 19 metri e un diametro del tronco di 55 cm. La pianta arborea presenta il tronco inclinato di 20° in direzione Nord-Est, branche secche ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate lievi alterazioni interne con una parete residua ancora discreta. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone; si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di alleggerimento, il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela e la rimonda dei rami secchi.

La nostra Ditta non si assume nessuna responsabilità della caduta di alberi o loro parti per le quali non siano stati eseguiti gli interventi prescritti o gli abbattimenti comunicati prontamente come messa in sicurezza.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti ed altri alberi da controllare di vostra competenza, colgo l'occasione per porgerVi i miei più cordiali saluti.

agridea
Prof. Dottore Agronomo Fitopatologo
Michele Fede

Prof. Dott. Agronomo Fitopatologo Michele Fede
Via Antonio di Vincenzo 60, 40129 - Bologna–Italia www.agrideaitalia.it

Destinatario:	Dott.ssa Maria Chiara Ferraro e Dott. Maurizio Aleotti
Ente:	Ferrara Tua S.r.l.
Telefono:	0532 230121
Fax:	0532 230135
Mittente:	Prof. Dott. Agr. Fitopatologo Michele Fede
Ditta:	agridea
Telefono:	051 0454359
Fax:	051 0454372
E-Mail:	*info@agrideaitalia.it*
Data:	*30/03/2019*
Prot.n.:	*170/A/2019*
N° pagine inclusa questa:	*19*

Oggetto: **2° Report interventi arboricolturali da eseguire sulle piante arboree controllate anno 2019 nel Comune di Ferrara.**

Gentilissimi Dottori, come concordato di persona, Vi invio il resoconto sul lavoro e gli interventi arboricolturali urgenti prescritti a seguito della verifica statica strumentale degli alberi da Voi segnalati nel Comune di Ferrara nell'anno 2019 tramite planimetrie. Vi segnalo la necessità di comunicare alla Soprintendenza gli interventi arboricolturali da eseguire per gli alberi sotto tutela oltre al Servizio Fitosanitario provinciale per i platani. Di seguito si riportano le informazioni fondamentali derivanti dalle verifiche eseguite; le schede contenenti tutti i dati rilevati, saranno contenute nell'apposita relazione tecnica.

Cappella Revedin - Ferrara

Populus spp. (cod. 00001): posto nell'area verde di fronte Cappella Revedin, presenta una altezza complessiva di 19 metri e un diametro del tronco di 103 cm. La pianta arborea presenta un carpoforo fungino cariogeno al colletto, ferite profonde a livello delle branche ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto con resistografo di ultima generazione non sono state riscontrate alterazioni interne con parete sana in tutti i punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, una potatura di rimonda per eliminare i rami secchi e una potatura di risanamento per eliminare le branchette con ferite.

Area verde Attrezzata di Viale Alfonso D'Este - Ferrara

Populus spp. (cod. 11102): posto nell'area verde Attrezzata di Viale Alfonso D'Este, presenta una altezza complessiva di 20 metri e un diametro del tronco di 74 cm. La pianta arborea presenta il tronco con un'inclinazione di 15° verso Nord-Ovest ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto con resistografo di ultima generazione sono state riscontrate alterazioni interne con parete residua discreta in un punto (t/R = 0,58) mentre è stata riscontrata una parete sana in tutti gli altri punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento e la rimonda dei rami secchi.

Via Aminta - Ferrara

Celtis australis (cod. 28103): posto davanti al civico 68, presenta una altezza complessiva di 15 metri e un diametro del tronco di 68 cm. La pianta arborea presenta radici avvolgenti e scoperte con presenza di ferite profonde, cavità con apertura esterna al colletto e lungo il tronco, alcuni rami secchi nella chioma e il tronco inclinato di 10° verso il civico 68. Dalle prove strumentali eseguite al colletto con resistografo di ultima generazione sono state riscontrate alterazioni interne con parete residua buona in due punti (t/R = 0,65; 0,76), una parete residua discreta in altri due punti (t/R = 0,55; 0,52) e parete residua sana nei restanti due punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile la potatura di contenimento.

Celtis australis (cod. 28136): presenta una altezza complessiva di 16 metri e un diametro del tronco di 92 cm. La pianta arborea presenta radici avvolgenti e scoperte, un carpoforo fungino cariogeno al colletto, l'edera lungo il tronco e all'inserzione delle branche, alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, una potatura di rimonda per eliminare i rami secchi, un diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma e l'eliminazione dell'edera presente.

Acer negundo (cod. 0003): presenta una altezza complessiva di 13 metri e un diametro del tronco di 61 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte con ferite superficiali, il tronco inclinato di 10° verso Nord, alcune ferite profonde sulle branche ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto con resistografo di ultima generazione non sono state riscontrate alterazioni interne con parete residua sana su tutti i punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, una potatura di rimonda per eliminare i rami secchi e un diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Via Bonati - Ferrara

Populus spp. (cod. 0001): posto sul lato opposto al civico 53, presenta una altezza complessiva di 20 metri e un diametro del tronco di 119 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici presenti nel sottosuolo, gallerie da insetti xilofagi al tronco, cavità con apertura esterna all'inserzione delle branche e capitozzatura a livello delle branche. Dalle prove strumentali eseguite al colletto con resistografo di ultima generazione sono state riscontrate alterazioni interne con parete residua insufficiente in un punto (t/R = 0,16), una parete residua discreta in un altro punto (t/R = 0,50), una parete residua sufficiente in un altro punto (t/R = 0,42) e una parete sana nei restanti due punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Via dei Calzolai - Ferrara

Tilia spp. (cod. 00001): posto davanti al civico 295/B, presenta una altezza complessiva di 12 metri e un diametro del tronco di 62 cm. La pianta arborea presenta ferite profonde con cavità aperta lungo il tronco e all'inserzione delle branche. La classe di propensione al cedimento risulta D (estrema). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, l'abbattimento della pianta arborea.

Celtis australis (cod. 34819): posto davanti al civico 79, presenta una altezza complessiva di 15 metri e un diametro del tronco di 73 cm. La pianta arborea presenta una grande cavità con apertura esterna e un carpoforo fungino cariogeno al colletto oltre a gravi alterazioni provenienti dall'apparato radicale. La classe di propensione al cedimento è D (estrema). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, l'abbattimento della pianta arborea.

Platanus hybrida (cod. 34195): posto davanti al civico 418, presenta una altezza complessiva di 13 metri e un diametro del tronco di 59 cm. La pianta arborea presenta una cavità con apertura esterna all'inserzione delle branche ed alcuni rametti secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto e all'inserzione delle branche con resistografo di ultima generazione non sono state riscontrate alterazioni interne (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Platanus hybrida (cod. 34199): posto sul lato opposto del civico 418, presenta una altezza complessiva di 15 metri e un diametro del tronco di 46 cm. La pianta arborea presenta ferite profonde al colletto ed alcuni rametti secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto e al tronco con resistografo di ultima generazione non sono state riscontrate alterazioni interne (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Platanus hybrida (cod. 34200): posto sul lato opposto del civico 418, presenta una altezza complessiva di 15 metri e un diametro del tronco di 59 cm. La pianta arborea presenta legno morto non marcio e ferite profonde al colletto, alcuni rami secchi nella chioma, il tronco leggermente inclinato. Dalle prove strumentali eseguite al colletto con resistografo di ultima generazione non sono state riscontrate alterazioni interne risultando tutti i punti sani (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la rimonda dei rami secchi.

Platanus hybrida (cod. 34210): posto sul lato opposto del civico 575, presenta una altezza complessiva di 15 metri e un diametro del tronco di 48 cm. La pianta arborea presenta legno morto non marcio e ferite profonde a livello del tronco, alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto con resistografo di ultima generazione non sono state riscontrate alterazioni interne (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la rimonda dei rami secchi.

Platanus hybrida (cod. 34284): posto davanti al civico 379, presenta una altezza complessiva di 17 metri e un diametro del tronco di 87 cm. La pianta arborea presenta ferite profonde al colletto, il tronco leggermente inclinato ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto con resistografo di ultima generazione non sono state riscontrate alterazioni interne (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Platanus hybrida (cod. 34285): posto davanti al civico 377, presenta una altezza complessiva di 16 metri e un diametro del tronco di 80 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte con ferite profonde, scortecciamento al colletto ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto con resistografo di ultima generazione sono state riscontrate gravi alterazioni provenienti dall'apparato radicale. La classe di propensione al cedimento risulta D (estrema). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, l'abbattimento della pianta arborea.

Platanus hybrida (cod. 34300): posto davanti al civico 309/B, presenta una altezza complessiva di 13 metri e un diametro del tronco di 51 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici presenti nel sottosuolo, cavità con apertura esterna all'inserzione delle branche ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto e all'inserzione delle branche con resistografo di ultima generazione non sono state riscontrate alterazioni interne (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la rimonda dei rami secchi.

Platanus hybrida (cod. 34318): posto sul lato opposto al civico 186, presenta una altezza complessiva di 11 metri e un diametro del tronco di 48 cm. La pianta arborea presenta capitozzatura del tronco ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto con resistografo di ultima generazione non sono state riscontrate alterazioni interne (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la rimonda dei rami secchi.

Platanus hybrida (cod. 34322): posto davanti al civico 299, presenta una altezza complessiva di 22 metri e un diametro del tronco di 91 cm. La pianta arborea presenta il tronco inclinato di 15° verso la sede stradale ed alcuni rametti secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto con resistografo di ultima generazione non sono state riscontrate alterazioni interne (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Platanus hybrida (cod. 34330): presenta una altezza complessiva di 13 metri e un diametro del tronco di 36 cm. La pianta arborea presenta una piccola cavità con apertura esterna all'inserzione delle branche ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto e all'inserzione delle branche con resistografo di ultima generazione non sono state riscontrate alterazioni interne (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la rimonda dei rami secchi.

Platanus hybrida (cod. 34347): posto davanti al civico 269, presenta una altezza complessiva di 15 metri e un diametro del tronco di 79 cm. La pianta arborea presenta il tronco inclinato di 15° verso la sede stradale ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto e all'inserzione delle branche con resistografo di ultima generazione sono state riscontrate alterazioni interne con parete residua insufficiente in un punto (t/R = 0,28) e una parete sana nel resto dei punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento e la rimonda dei rami secchi.

Platanus hybrida (cod. 34426): presenta una altezza complessiva di 16 metri e un diametro del tronco di 63 cm. La pianta arborea presenta ferite profonde al colletto ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto con resistografo di ultima generazione sono state riscontrate alterazioni interne con parete residua buona in due punti (t/R = 0,88; 0,88) e una parete sana nei restanti punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la rimonda dei rami secchi.

Platanus hybrida (cod. 34470): presenta una altezza complessiva di 21 metri e un diametro del tronco di 75 cm. La pianta arborea presenta alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto e all'inserzione delle branche con resistografo di ultima generazione non sono state riscontrate alterazioni interne risultando tutti i punti sani (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la rimonda dei rami secchi.

Platanus hybrida (cod. 34504): presenta una altezza complessiva di 19 metri e un diametro del tronco di 75 cm. La pianta arborea presenta legno morto non marcio al tronco ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto e all'inserzione delle branche con resistografo di ultima generazione sono state riscontrate alterazioni interne con parete sufficiente in un punto (t/R = 0,44) e una parete sana per i restanti punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Platanus hybrida (cod. 34514): posto davanti al civico 243, presenta una altezza complessiva di 18 metri e un diametro del tronco di 80 cm. La pianta arborea presenta ferite profonde al colletto e lungo il tronco, alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto e sul tronco con resistografo di ultima generazione sono state riscontrate gravi alterazioni interne provenienti dall'apparato radicale. La classe di propensione al cedimento risulta D (estrema). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, l'abbattimento della pianta arborea.

Platanus hybrida (cod. 34597): posto davanti al civico 231, presenta una altezza complessiva di 18 metri e un diametro del tronco di 89 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, l'edera lungo il tronco ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto e all'inserzione delle branche con resistografo di ultima generazione non sono state riscontrate alterazioni interne risultando tutti i punti sani (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la rimonda dei rami secchi, il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento e l'eliminazione dell'edera.

Platanus hybrida (cod. 34605): presenta una altezza complessiva di 18 metri e un diametro del tronco di 74 cm. La pianta arborea presenta ferite profonde sulle branche ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto e all'inserzione delle branche con resistografo di ultima generazione sono state riscontrate alterazioni interne con parete sufficiente in un punto (t/R = 0,30) e una parete sana per quanto riguarda i restanti punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Platanus hybrida (cod. 34609): presenta una altezza complessiva di 14 metri e un diametro del tronco di 47 cm. La pianta arborea presenta ferite profonde al tronco e all'inserzione delle branche, il tronco inclinato di 20° verso la sede stradale ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto e all'inserzione delle branche con resistografo di ultima generazione non sono state riscontrate alterazioni interne risultando tutti i punti sani (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la rimonda dei rami secchi.

Platanus hybrida (cod. 34611): presenta una altezza complessiva di 15 metri e un diametro del tronco di 60 cm. La pianta arborea presenta ferite di potatura molto evidenti ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto e all'inserzione delle branche con resistografo di ultima generazione non sono state riscontrate alterazioni interne risultando tutti i punti sani (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la rimonda dei rami secchi.

Platanus hybrida (cod. 34647): presenta una altezza complessiva di 16 metri e un diametro del tronco di 56 cm. La pianta arborea presenta piccola cavità con apertura esterna all'inserzione delle branche ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto e all'inserzione delle branche con resistografo di ultima generazione sono state riscontrate alterazioni interne con parete discreta in un punto (t/R = 0,55) e una parete sana per quanto riguarda i restanti punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la rimonda dei rami secchi.

Platanus hybrida (cod. 34660): presenta una altezza complessiva di 17 metri e un diametro del tronco di 56 cm. La pianta arborea presenta alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto e all'inserzione delle branche con resistografo di ultima generazione non sono state riscontrate alterazioni interne risultando tutti i punti sani (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la rimonda dei rami secchi.

Platanus hybrida (cod. 34667): presenta una altezza complessiva di 20 metri e un diametro del tronco di 73 cm. La pianta arborea presenta alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto con resistografo di ultima generazione non sono state riscontrate alterazioni interne risultando tutti i punti sani (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la rimonda dei rami secchi.

Platanus hybrida (cod. 34717): presenta una altezza complessiva di 22 metri e un diametro del tronco di 72 cm. La pianta arborea presenta alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto con resistografo di ultima generazione sono state riscontrate alterazioni interne con parete buona in un punto (t/R = 0,65) e una parete sana su tutti i restanti punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la rimonda dei rami secchi.

Celtis australis (cod. 34698): presenta una altezza complessiva di 15 metri e un diametro del tronco di 60 cm. La pianta arborea presenta ferite profonde al colletto, lungo il tronco e su una branca primaria. Dalle prove strumentali eseguite al colletto con resistografo di ultima generazione sono state riscontrate alterazioni interne con parete residua discreta in un punto (t/R = 0,49) e una parete sana nel resto dei punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, una potatura di risanamento, per eliminare la branca primaria con legno alterato.

Celtis australis (cod. 34721): presenta una altezza complessiva di 15 metri e un diametro del tronco di 63 cm. La pianta arborea presenta corteccia inclusa all'inserzione delle branche ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto e all'inserzione delle branche con resistografo di ultima generazione non sono state riscontrate alterazioni risultando tutti i punti sani (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la rimonda dei rami secchi.

Platanus hybrida (cod. 34204): posto davanti al civico 416, presenta una altezza complessiva di 20 metri e un diametro del tronco di 68 cm. La pianta arborea presenta ferite profonde al colletto e il tronco inclinato di 15° verso Sud. Dalle prove strumentali eseguite al colletto con resistografo di ultima generazione sono state riscontrate alterazioni interne con parete residua sufficiente in un punto (t/R = 0,36) e una parete sana nel resto dei punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, un diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Platanus hybrida (cod. 34234): posto davanti al civico 481, presenta una altezza complessiva di 18 metri e un diametro del tronco di 73 cm. La pianta arborea presenta il sollevamento della pavimentazione e del cordolo a causa delle radici, gallerie di insetti xilofagi, il tronco inclinato di 15° verso la sede stradale ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto con resistografo di ultima generazione sono state riscontrate alterazioni interne con parete residua sufficiente in un punto (t/R = 0,31) e una parete sana nel resto dei punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, un diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento e la rimonda dei rami secchi.

Platanus hybrida (cod. 34248): posto davanti al civico 463, presenta una altezza complessiva di 17 metri e un diametro del tronco di 59 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, ferite profonde al colletto, il tronco inclinato di 15° verso la sede stradale ed alcuni rametti secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto con resistografo di ultima generazione non sono state riscontrate alterazioni interne risultando tutti i punti sani (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, un diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Platanus hybrida (cod. 34273): posto davanti al civico 435, presenta una altezza complessiva di 19 metri e un diametro del tronco di 71 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte con ferite profonde, il tronco inclinato di 10° verso la sede stradale, cavità con apertura esterna all'inserzione delle branche ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto e all'inserzione delle branche con resistografo di ultima generazione sono state riscontrate alterazioni interne con parete residua sufficiente in un punto (t/R = 0,32) e una parete sana nel resto dei punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, un diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento e la rimonda dei rami secchi.

Platanus hybrida (cod. 34382): presenta una altezza complessiva di 13 metri e un diametro del tronco di 45 cm. La pianta arborea presenta una cavità con apertura esterna al colletto ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto con resistografo di ultima generazione sono state riscontrate alterazioni interne con parete residua sufficiente in un punto (t/R = 0,41), una parete residua buona in un altro punto (t/R = 0,95) e una parete sana in un altro punto (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la rimonda dei rami secchi.

Platanus hybrida (cod. 34425): presenta una altezza complessiva di 14 metri e un diametro del tronco di 55 cm. La pianta arborea presenta ferite profonde al colletto, il tronco inclinato di 15° verso Sud ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto con resistografo di ultima generazione sono state riscontrate gravi alterazioni provenienti dall'apparato radicale. La classe di propensione al cedimento risulta D (estrema). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, l'abbattimento della pianta arborea.

Cimitero della Certosa - Ferrara

Tilia platyphyllos (cod. 0001): presenta una altezza complessiva di 10 metri e un diametro del tronco di 44 cm. La pianta arborea presenta un ingrossamento unilaterale sul tronco, le branche capitozzate ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto e all'inserzione delle branche con resistografo di ultima generazione sono state riscontrate alterazioni interne con parete residua insufficiente in un punto (t/R = 0,27) e una parete sana nel resto dei punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, un diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento e la rimonda dei rami secchi.

Tilia platyphyllos (cod. 0008): presenta una altezza complessiva di 10 metri e un diametro del tronco di 47 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte con ferite profonde, ferite profonde sul tronco, legno alterato a livello dell'inserzione delle branche, presenza di legno alterato sulle branche ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, all'inserzione delle branche e sulle branche con resistografo di ultima generazione sono state riscontrate alterazioni interne con parete residua insufficiente in un punto (t/R = 0,28) e una parete sana nel resto dei punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, un diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento e la rimonda dei rami secchi.

Area verde di Via Colagrande - Ferrara

Populus spp. (cod. 26401): posto davanti al civico 39, presenta una altezza complessiva di 23 metri e un diametro del tronco di 114 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte, alcune gallerie da insetti xilofagi sul tronco ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto con resistografo di ultima generazione sono state riscontrate alterazioni interne con parete residua insufficiente in un punto (t/R = 0,19), una parete residua sufficiente in un punto (t/R = 0,40) e una parete sana nei restanti punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la rimonda dei rami secchi.

Populus spp. (cod. 26402): posto davanti al civico 39, presenta una altezza complessiva di 26 metri e un diametro del tronco di 120 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte con ferite profonde, gallerie da insetti xilofagi sul tronco, branche capitozzate con ferite profonde ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto con resistografo di ultima generazione non sono state riscontrate alterazioni interne risultando tutti i punti sani (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la rimonda dei rami secchi.

Populus spp. (cod. 26403): posto davanti al civico 39, presenta una altezza complessiva di 26 metri e un diametro del tronco di 124 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte, capitozzature e ferite profonde sulle branche, alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto con resistografo di ultima generazione sono state riscontrate alterazioni interne con parete residua discreta in un punto (t/R = 0,45), una parete residua insufficiente in due punti (t/R = 0,17; 0,27) e una parete sana nei restanti due punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la rimonda dei rami secchi.

Corso Vittorio Veneto - Ferrara

Populus nigra 'Italica' (cod. 0763): posto sul lato opposto del civico 16, presenta una altezza complessiva di 20 metri e un diametro del tronco di 52 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, radici scoperte con ferite profonde, ferite profonde al colletto e lungo il tronco, alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto con resistografo di ultima generazione non sono state riscontrate alterazioni interne risultando tutti i punti sani (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la rimonda dei rami secchi.

Populus nigra 'Italica' (cod. 0774): posto sul lato opposto del civico 26, presenta una altezza complessiva di 19 metri e un diametro del tronco di 50 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte con ferite profonde ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto con resistografo di ultima generazione sono state riscontrate alterazioni interne con parete residua buona in un punto (t/R = 0,83) e una parete sana nel resto dei punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la rimonda dei rami secchi.

Viale della Costituzione - Ferrara

Celtis australis (cod. 9501): presenta una altezza complessiva di 16,5 metri e un diametro del tronco di 71 cm. La pianta arborea presenta radici avvolgenti e impianti tecnologici nel sottosuolo, ferite profonde lungo il tronco e all'inserzione delle branche, alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto con resistografo di ultima generazione sono state riscontrate alterazioni interne con parete residua insufficiente in un punto (t/R = 0,11) e una parete sana nel resto dei punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, un diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento e la rimonda dei rami secchi.

Celtis australis (cod. 9514): presenta una altezza complessiva di 14 metri e un diametro del tronco di 46 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, ferite profonde al colletto e lungo il tronco, ferite profonde all'inserzione delle branche ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto con resistografo di ultima generazione non sono state riscontrate alterazioni interne risultando tutti i punti sani (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la rimonda dei rami secchi.

Celtis australis (cod. 9661): presenta una altezza complessiva di 10 metri e un diametro del tronco di 36 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici presenti nel sottosuolo, il tronco inclinato di 10° verso Sud-Ovest e ferite profonde sulle branche con legno alterato. Dalle prove strumentali eseguite al colletto e all'inserzione delle branche con resistografo di ultima generazione sono state riscontrate alterazioni interne con parete residua discreta in tutti i punti (t/R = 0,49; 0,51; 0,48). Considerando il rischio di scosciatura della branche ed il notevole effetto bersaglio, la classe di propensione al cedimento risulta D (estrema). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, l'abbattimento della pianta arborea.

Celtis australis (cod. 9668): presenta una altezza complessiva di 12 metri e un diametro del tronco di 58 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo e radici scoperte, cavità con apertura esterna all'inserzione delle branche, ferite profonde con carpofori fungini sulle branche. Dalle prove strumentali eseguite al colletto e all'inserzione delle branche con resistografo di ultima generazione non sono state riscontrate alterazioni interne risultando tutti i punti sani (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela.

Celtis australis (cod. 9670): presenta una altezza complessiva di 13 metri e un diametro del tronco di 57 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, ferite profonde sulle branche ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto e all'inserzione delle branche con resistografo di ultima generazione non sono state riscontrate alterazioni interne risultando tutti i punti sani (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la rimonda dei rami secchi e l'eliminazione della branca in direzione della sede stradale a causa delle ferite profonde.

Aesculus hippocastanum (cod. 9605): presenta una altezza complessiva di 13 metri e un diametro del tronco di 77 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, radici scoperte con ferite profonde, emissioni liquide a livello del tronco, cavità aperta all'inserzione delle branche, ferite profonde lungo il tronco e sulle branche. Dalle prove strumentali eseguite al colletto e all'inserzione delle branche con resistografo di ultima generazione sono state riscontrate alterazioni interne con parete residua sufficiente in un punto (t/R = 0,37), una parete residua discreta in un secondo punto (t/R = 0,53) e una parete residua sana nei restanti punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C/D (moderata/estrema). In alternativa all'abbattimento dell'ippocastano che presenta branche troppo grandi e aperte verso l'esterno, si prescrive di eseguire la potatura di contenimento e un ricontrollo statico strumentale periodico annuale.

Via Foro Boario - Ferrara

Platanus hybrida (cod. 12323): posto davanti al civico 26, presenta una altezza complessiva di 10 metri e un diametro del tronco di 30 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, ferite profonde lungo il tronco ed alcuni rametti secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto con resistografo di ultima generazione sono state riscontrate alterazioni interne con parete residua sufficiente in un punto (t/R = 0,42) e una parete sana nell'altro punto (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Platanus hybrida (cod. 12330): posto davanti al civico 30, presenta una altezza complessiva di 14 metri e un diametro del tronco di 43 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo ed alcuni rametti secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto con resistografo di ultima generazione non sono state riscontrate alterazioni interne risultando tutti i punti sani (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, un diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Platanus hybrida (cod. 12336): posto davanti al civico 44/A, presenta una altezza complessiva di 19 metri e un diametro del tronco di 58 cm. La pianta arborea presenta radici avvolgenti ed alcuni rametti secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto con resistografo di ultima generazione non sono state riscontrate alterazioni interne risultando tutti i punti sani (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Platanus hybrida (cod. 12341): posto davanti al civico 50, presenta una altezza complessiva di 19 metri e un diametro del tronco di 66 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, le radici scoperte con ferite profonde, il tronco sinuoso ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto con resistografo di ultima generazione sono state riscontrate alterazioni interne con parete residua discreta in un punto (t/R = 0,54) e una parete sana nei restanti punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento e la rimonda dei rami secchi.

Platanus hybrida (cod. 12346): posto davanti al civico 52, presenta una altezza complessiva di 18 metri e un diametro del tronco di 48 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, le radici avvolgenti e scoperte, ferite profonde al colletto, il tronco inclinato di 10° verso Sud ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto con resistografo di ultima generazione sono state riscontrate alterazioni interne con parete residua sufficiente in un punto (t/R = 0,35) e una parete sana nei restanti punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la rimonda dei rami secchi.

Platanus hybrida (cod. 12370): posto davanti al civico 104, presenta una altezza complessiva di 20 metri e un diametro del tronco di 64 cm. La pianta arborea presenta il tronco inclinato di 15° verso Nord ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto con resistografo di ultima generazione sono state riscontrate alterazioni interne con parete residua sufficiente in tre punti (t/R = 0,80; 0,65; 0,89) e una parete sana nel restante punto (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la rimonda dei rami secchi.

Platanus hybrida (cod. 12371): posto davanti al civico 106, presenta una altezza complessiva di 13 metri e un diametro del tronco di 35 cm. La pianta arborea presenta alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto con resistografo di ultima generazione non sono state riscontrate alterazioni interne risultando tutti i punti sani (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la rimonda dei rami secchi.

Platanus hybrida (cod. 12383): posto davanti al civico 189, presenta una altezza complessiva di 22 metri e un diametro del tronco di 74 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, radici scoperte con ferite profonde, il tronco inclinato di 10° verso la sede stradale, l'iperplasia sul tronco ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto con resistografo di ultima generazione non sono state riscontrate alterazioni interne risultando tutti i punti sani (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la rimonda dei rami secchi.

Platanus hybrida (cod. 12377): posto davanti al civico 203, presenta una altezza complessiva di 15 metri e un diametro del tronco di 59 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo e il tronco inclinato di 30° verso Sud. Dalle prove strumentali eseguite al colletto con resistografo di ultima generazione non sono state riscontrate alterazioni interne risultando tutti i punti sani (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Platanus hybrida (cod. 12378): posto davanti al civico 199, presenta una altezza complessiva di 18 metri e un diametro del tronco di 52 cm. La pianta arborea presenta il tronco inclinato di 25° verso Sud ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto con resistografo di ultima generazione non sono state riscontrate alterazioni interne risultando tutti i punti sani (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la rimonda dei rami secchi.

Platanus hybrida (cod. 12379): posto davanti al civico 197/A, presenta una altezza complessiva di 20 metri e un diametro del tronco di 53 cm. La pianta arborea presenta ferite profonde al colletto e lungo il tronco, alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto con resistografo di ultima generazione non sono state riscontrate alterazioni interne risultando tutti i punti sani (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Platanus hybrida (cod. 12425): posto davanti al civico 65, presenta una altezza complessiva di 17 metri e un diametro del tronco di 60 cm. La pianta arborea presenta il tronco inclinato di 25° verso la sede stradale e ferite profonde lungo il tronco. Dalle prove strumentali eseguite al colletto e sul tronco con resistografo di ultima generazione sono state riscontrate alterazioni interne con parete residua buona in un punto (t/R = 0,88) e una parete sana nei restanti punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Area verde Via Fortezza - Ferrara

Platanus hybrida (cod. 5572): posto all'interno dell'Area verde di Via Fortezza davanti al civico 15, presenta una altezza complessiva di 23 metri e un diametro del tronco di 100 cm. La pianta arborea presenta radici avvolgenti e scoperte, il tronco inclinato di 15° verso il civico 15/A, ferite profonde sulle branche ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto con resistografo di ultima generazione sono state riscontrate alterazioni interne con parete residua insufficiente in un punto (t/R = 0,10) e una parete sana nei restanti punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, una potatura di alleggerimento e la rimonda dei rami secchi.

Via Gatti Casazza - Ferrara

Tilia platyphyllos (cod. 00005): posto davanti al civico 10, presenta una altezza complessiva di 18 metri e un diametro del tronco di 47 cm. La pianta arborea presenta il tronco inclinato di 10° verso il civico 12 ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto con resistografo di ultima generazione sono state riscontrate alterazioni interne con parete residua buona in tre punti (t/R = 0,84; 0,67; 0,83) e una parete sana nel restante punto (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la rimonda dei rami secchi.

Tilia platyphyllos (cod. 00007): posto davanti al civico 12, presenta una altezza complessiva di 16 metri e un diametro del tronco di 42 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, il tronco inclinato di 10° verso il civico 12 ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto con resistografo di ultima generazione sono state riscontrate alterazioni interne con parete residua sufficiente in un punto (t/R = 0,44) e una parete sana nei restanti punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la rimonda dei rami secchi.

Via Orlando Furioso - Ferrara

Populus nigra 'Italica' (cod. 06853): posto davanti al civico 6, presenta una altezza complessiva di 20 metri e un diametro del tronco di 64 cm. La pianta arborea presenta il sollevamento della pavimentazione a causa dell'apparato radicale, il tronco inclinato di 10° ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto con resistografo di ultima generazione non sono state riscontrate alterazioni interne risultando tutti i punti sani (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la rimonda dei rami secchi.

Populus nigra 'Italica' (cod. 06854): posto davanti al civico 6, presenta una altezza complessiva di 20 metri e un diametro del tronco di 62 cm. La pianta arborea presenta il sollevamento della pavimentazione a causa dell'apparato radicale ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto con resistografo di ultima generazione sono state riscontrate alterazioni interne con parete residua sufficiente in un punto (t/R = 0,38) e una parete sana nei restanti punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la rimonda dei rami secchi.

Populus nigra 'Italica' (cod. 06863): presenta una altezza complessiva di 19 metri e un diametro del tronco di 61 cm. La pianta arborea presenta il sollevamento della pavimentazione a causa dell'apparato radicale ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto con resistografo di ultima generazione sono state riscontrate alterazioni interne con parete residua buona in un punto (t/R = 0,82), una parete residua sufficiente in un secondo punto (t/R = 0,36) e una parete sana nei restanti punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la rimonda dei rami secchi.

Populus nigra 'Italica' (cod. 06900): presenta una altezza complessiva di 19 metri e un diametro del tronco di 66 cm. La pianta arborea presenta il sollevamento della pavimentazione a causa dell'apparato radicale e impianti tecnologici nel sottosuolo, la capitozzatura del tronco, cavità con apertura esterna all'inserzione delle branche ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto con resistografo di ultima generazione sono state riscontrate gravi alterazioni provenienti dall'apparato radicale. La classe di propensione al cedimento risulta C/D (moderata/estrema). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, in alternativa all'abbattimento, la potatura di rimonda e un ricontrollo statico strumentale periodico annuale.

Populus spp. (cod. 06905): presenta una altezza complessiva di 21 metri e un diametro del tronco di 89 cm. La pianta arborea presenta il sollevamento della pavimentazione a causa dell'apparato radicale e impianti tecnologici nel sottosuolo, il tronco inclinato di 20° in senso opposto alla sede stradale ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto con resistografo di ultima generazione sono state riscontrate alterazioni interne con parete residua sufficiente in due punti (t/R = 0,33; 0,36) e una parete sana nei restanti punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la rimonda dei rami secchi e la potatura di alleggerimento.

Parco Massari - Ferrara

Cedrus libani (cod. 00164): presenta una altezza complessiva di 20 metri e un diametro del tronco di 134 cm. La pianta arborea presenta ferite di potatura molto rilevanti sul tronco e all'inserzione delle branche, alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto con resistografo di ultima generazione sono state riscontrate alterazioni interne con parete residua insufficiente in un punto (t/R = 0,06) e una parete sana nei restanti punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la rimonda dei rami secchi.

La nostra Ditta non si assume nessuna responsabilità della caduta di alberi o loro parti per le quali non siano stati eseguiti gli interventi prescritti o gli abbattimenti comunicati prontamente come messa in sicurezza.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti ed altri alberi da controllare di vostra competenza, colgo l'occasione per porgerVi i miei più cordiali saluti.

agridea
Prof. Dottore Agronomo Fitopatologo
Michele Fede

Prof. Dott. Agronomo Fitopatologo Michele Fede
Via Antonio di Vincenzo 60, 40129 - Bologna–Italia www.agrideaitalia.it

Destinatario:	Dott.ssa Maria Chiara Ferraro e Dott. Maurizio Aleotti
Ente:	Ferrara Tua S.r.l.
Telefono:	0532 230121
Fax:	0532 230135
Mittente:	Prof. Dott. Agr. Fitopatologo Michele Fede
Ditta:	agridea
Telefono:	051 0454359
Fax:	051 0454372
E-Mail:	*info@agrideaitalia.it*
Data:	*05/06/2019*
Prot.n.:	*308/A/2019*
N° pagine inclusa questa:	*12*

Oggetto: **3° Report interventi arboricolturali da eseguire sulle piante arboree controllate anno 2019 nel Comune di Ferrara.**

Gentilissimi Dottori, come concordato di persona, Vi invio il resoconto sul lavoro e gli interventi arboricolturali urgenti prescritti a seguito della verifica statica strumentale degli alberi da Voi segnalati nel Comune di Ferrara nell'anno 2019 tramite planimetrie. Vi segnalo la necessità di comunicare alla Soprintendenza gli interventi arboricolturali da eseguire per gli alberi sotto tutela oltre al Servizio Fitosanitario provinciale per i platani. Di seguito si riportano le informazioni fondamentali derivanti dalle verifiche eseguite; le schede contenenti tutti i dati rilevati, saranno contenute nell'apposita relazione tecnica.

Ferrara – Corso Piave

Celtis australis (cod. 02001): posto davanti al civico 34, presenta un'altezza complessiva di 17 metri e un diametro del tronco di 58 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte con ferite superficiali e avvolgenti, impianti tecnologici nel sottosuolo, legno alterato al colletto e sulle branche, il tronco inclinato di 10° la sede stradale ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate alterazioni interne con una parete residua buona in due punti (t/R = 0,83; 0,71) e insufficiente in un altro punto (t/R = 0,26). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero al fine di ridurre l'effetto vela.

Celtis australis (cod. 2026): posto davanti al civico 18/A, presenta un'altezza complessiva di 17 metri e un diametro del tronco di 76 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, radici avvolgenti e scoperte con ferite profonde che provocano il sollevamento della pavimentazione, il tronco inclinato di 20° verso la sede stradale, legno alterato ad una branca primaria per danni da urto e molti rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto e alle branche, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate alterazioni interne con una parete sufficiente alle branche in due punti (t/R = 0,39, 0,34) e una parete sana al colletto in tutti gli altri punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda e di risanamento con eliminazione della branca primaria danneggiata. In caso di esecuzione del progetto di riqualificazione dell'alberatura stradale si consiglia l'abbattimento per le condizioni fitosanitarie compromesse difficilmente recuperabili.

Celtis australis (cod. 2028): posto davanti al civico 18/A, presenta un'altezza complessiva di 19 metri e un diametro del tronco di 64 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, radici scoperte con ferite superficiali, una cavità aperta con legno alterato al colletto, il tronco inclinato di 15° verso la sede stradale ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate alterazioni interne con una parete residua discreta in due punti (t/R = 0,53; 0,47) e insufficiente in un altro punto (t/R = 0,29) nonché una parete sana in tutti gli altri punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta CD (moderata/estrema). In alternativa all'abbattimento si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Celtis australis (cod. 6692): ubicato prima del semaforo, presenta un'altezza complessiva di 10 metri e un diametro del tronco di 49 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte e avvolgenti, ferite profonde con legno alterato lungo il tronco, ferite profonde alle branche ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, non sono state riscontrate alterazioni interne ma una parete sana in tutti i punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi.

Tilia platyphyllos (cod. 23157): ubicato sul lato opposto al civico 62, presenta un'altezza complessiva di 14 metri e un diametro del tronco di 59 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, radici che provocano il sollevamento della pavimentazione, legno alterato al colletto e all'inserzione delle branche, legno alterato con una cavità aperta alle branche ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate alterazioni interne con una parete residua discreta in un punto (t/R = 0,47) e insufficiente in un altro punto (t/R = 0,17) nonché una parete sana in tutti gli altri punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata) Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Tilia platyphyllos (cod. 23164): ubicato sul lato opposto al civico 54, presenta un'altezza complessiva di 17 metri e un diametro del tronco di 68 cm. La pianta arborea presenta una cavità aperta con legno alterato al colletto, una cavità aperta all'inserzione delle branche ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto e all'inserzione delle branche, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate alterazioni interne con una parete residua insufficiente al colletto in un punto (t/R = 0,09) e sana in tutti gli altri punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Tilia platyphyllos (cod. 23171): ubicato sul lato opposto al civico 52, presenta un'altezza complessiva di 17 metri e un diametro del tronco di 60 cm. La pianta arborea presenta ferite superficiali con legno alterato al colletto, una cavità aperta con legno alterato all'inserzione delle branche, branche secche ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate alterazioni interne con una parete residua sufficiente, discreta e buona rispettivamente in tre punti (t/R = 0,36; 0,59; 0,60) nonché una parete sana in un punto (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Tilia platyphyllos (cod. 23172): ubicato sul lato opposto al civico 52, presenta un'altezza complessiva di 17 metri e un diametro del tronco di 68 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte, ferite superficiali con legno alterato al colletto, ferite profonde con legno alterato alle branche. Dalle prove strumentali eseguite al colletto e all'inserzione delle branche, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate alterazioni interne con una parete residua buona al colletto in un punto (t/R = 0,60) e una parete sana in tutti gli altri punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di potare la branca con ferita e di eseguire, il prima possibile, il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Tilia platyphyllos (cod. 23173): presenta un'altezza complessiva di 18 metri e un diametro del tronco di 76 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, radici che provocano il sollevamento della pavimentazione e legno alterato con una cavità aperta all'inserzione delle branche. Dalle prove strumentali eseguite al colletto e all'inserzione delle branche, con resistografo di ultima generazione, non sono state riscontrate alterazioni interne ma una parete sana in tutti i punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Tilia platyphyllos (cod. 23177): ubicato sul lato opposto al civico 30, presenta un'altezza complessiva di 12 metri e un diametro del tronco di 60 cm. La pianta arborea presenta radici che provocano il sollevamento della pavimentazione, legno alterato con una cavità interna al colletto e aperta alle branche nonché ferite profonde ed emissioni liquide alle branche. Dalle prove strumentali eseguite al colletto e all'inserzione delle branche, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate alterazioni interne con una parete insufficiente in un punto (t/R = 0,22), discreta in un altro punto (t/R = 0,57) e buona in due punti (t/R = 0,80; 0,72) nonché una parete sana in tutti gli altri punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento e di eliminare la branca con cavità rivolta verso il marciapiede.

Tilia platyphyllos (cod. 23189): presenta un'altezza complessiva di 18 metri e un diametro del tronco di 85 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte, ferite profonde e una cavità interna all'inserzione delle branche, una cavità aperta alle branche ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto e all'inserzione delle branche, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate alterazioni interne con una parete insufficiente in un punto (t/R = 0,10), sufficiente in due punti (t/R = 0,38; 0,40) e discreta in un altro punto (t/R = 0,48) nonché una parete sana in tutti gli altri punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento e di eliminare la branca con cavità.

Tilia platyphyllos (cod. 23192): presenta un'altezza complessiva di 20 metri e un diametro del tronco di 71 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, corteccia inclusa all'inserzione delle branche ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto e all'inserzione delle branche, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate alterazioni interne con una parete residua buona al colletto in un punto (t/R = 0,69) e una parete sana in tutti gli altri punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Tilia platyphyllos (cod. 23193): presenta un'altezza complessiva di 18 metri e un diametro del tronco di 65 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, legno alterato al colletto, il tronco inclinato di 10° verso Est, una cavità aperta alle branche ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto e all'inserzione delle branche, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate alterazioni interne con una parete residua discreta in un punto (t/R = 0,49) e una parete sana in tutti gli altri punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Tilia platyphyllos (cod. 23194): presenta un'altezza complessiva di 19 metri e un diametro del tronco di 77 cm. La pianta arborea presenta legno alterato e corteccia inclusa all'inserzione delle branche nonché alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto e all'inserzione delle branche, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate alterazioni interne con una parete residua buona all'inserzione delle branche in un punto (t/R = 0,75) e una parete sana in tutti gli altri punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento

Ferrara – Via Padova

Populus nigra 'Italica' (cod. 0023): presenta un'altezza complessiva di 17 metri e un diametro del tronco di 46 cm. La pianta arborea presenta legno alterato e ferite profonde al colletto, il tronco inclinato con ferite superficiali, corteccia inclusa all'inserzione delle branche, monconi di branca ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate alterazioni interne con una parete residua discreta in un punto (t/R = 0,45) e una parete sana in tutti gli altri punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Populus nigra 'Italica' (cod. 0025): presenta un'altezza complessiva di 16 metri e un diametro del tronco di 48 cm. La pianta arborea presenta ferite profonde al colletto, la corteccia sollevata e ferite profonde con legno alterato lungo il tronco, monconi di branca e molti rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate alterazioni interne con una parete residua discreta in un punto (t/R = 0,45) e una parete sana in tutti gli altri punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Populus nigra 'Italica' (cod. 0028): presenta un'altezza complessiva di 24 metri e un diametro del tronco di 53 cm. La pianta arborea presenta ferite profonde al colletto, il tronco inclinato con ferite profonde, monconi di branca e molti rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate alterazioni interne con una parete residua discreta in un punto (t/R = 0,45) e una parete sana in tutti gli altri punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Populus nigra 'Italica' (cod. 0030): presenta un'altezza complessiva di 23 metri e un diametro del tronco di 59 cm. La pianta arborea presenta ferite profonde con legno alterato al colletto e lungo il tronco, emissioni liquide dal tronco, ferite superficiali all'inserzione delle branche, monconi di branca e molti rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate alterazioni interne con una parete residua discreta in un punto (t/R = 0,45) e una parete sana in tutti gli altri punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Populus nigra 'Italica' (cod. 0035): presenta un'altezza complessiva di 24 metri e un diametro del tronco di 62 cm. La pianta arborea presenta ferite profonde e legno alterato con una cavità aperta al colletto, il tronco inclinato con ferite superficiali, ferite superficiali sulle branche e alla loro inserzione nonché molti rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate alterazioni interne con una parete residua discreta in un punto (t/R = 0,45) e una parete sana in tutti gli altri punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Populus nigra 'Italica' (cod. 0041): presenta un'altezza complessiva di 23 metri e un diametro del tronco di 69 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte con ferite profonde, ferite superficiali al colletto, il tronco inclinato con la corteccia sollevata e ferite profonde con legno alterato, ferite superficiali all'inserzione delle branche, una branca centrale secca ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate alterazioni interne con una parete residua discreta in un punto (t/R = 0,45) e una parete sana in tutti gli altri punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento nonché di rimuovere la branca centrale secca.

Populus nigra 'Italica' (cod. 0058): presenta un'altezza complessiva di 23 metri e un diametro del tronco di 50 cm. La pianta arborea presenta ferite superficiali e profonde con legno alterato al colletto, il tronco inclinato con ferite profonde e legno alterato, monconi di branca ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate alterazioni interne con una parete residua discreta in un punto (t/R = 0,45) e una parete sana in tutti gli altri punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Populus nigra 'Italica' (cod. 0059): presenta un'altezza complessiva di 23 metri e un diametro del tronco di 58 cm. La pianta arborea presenta ferite profonde al colletto, corpi fruttiferi fungini sul tronco, ferite superficiali all'inserzione delle branche, monconi di branca ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate alterazioni interne con una parete residua discreta in un punto (t/R = 0,45) e una parete sana in tutti gli altri punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Populus nigra 'Italica' (cod. 0064): presenta un'altezza complessiva di 20 metri e un diametro del tronco di 51 cm. La pianta arborea presenta ferite superficiali al colletto, la corteccia sollevata e ferite profonde con legno alterato lungo il tronco, corteccia inclusa all'inserzione delle branche, monconi di branca ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate alterazioni interne con una parete residua discreta in un punto (t/R = 0,45) e una parete sana in tutti gli altri punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Populus nigra 'Italica' (cod. 0072): presenta un'altezza complessiva di 23 metri e un diametro del tronco di 64 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte con ferite profonde, la corteccia sollevata e ferite profonde al colletto, il tronco inclinato con la corteccia sollevata, ferite profonde e legno alterato, ferite superficiali all'inserzione delle branche, monconi di branca ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate alterazioni interne con una parete residua discreta in un punto (t/R = 0,45) e una parete sana in tutti gli altri punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Populus nigra 'Italica' (cod. 0074): presenta un'altezza complessiva di 22 metri e un diametro del tronco di 53 cm. La pianta arborea presenta ferite profonde al colletto, il tronco inclinato con ferite profonde e legno alterato, monconi di branca ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate alterazioni interne con una parete residua discreta in un punto (t/R = 0,45) e una parete sana in tutti gli altri punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Populus nigra 'Italica' (cod. 0076): presenta un'altezza complessiva di 23 metri e un diametro del tronco di 67 cm. La pianta arborea presenta ferite profonde al colletto, il tronco con la corteccia sollevata, ferite profonde, legno alterato e una cavità aperta, corteccia inclusa all'inserzione delle branche, monconi di branca e molti rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate alterazioni interne con una parete residua discreta in un punto (t/R = 0,45) e una parete sana in tutti gli altri punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Populus nigra 'Italica' (cod. 0098): presenta un'altezza complessiva di 24 metri e un diametro del tronco di 53 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, la corteccia sollevata, ferite profonde e legno alterato con una cavità aperta al colletto, il tronco inclinato con ferite profonde e legno alterato, branche secche, monconi di branca e molti rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate alterazioni interne con una parete residua discreta in un punto (t/R = 0,45) e una parete sana in tutti gli altri punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Populus nigra 'Italica' (cod. 0107): presenta un'altezza complessiva di 23 metri e un diametro del tronco di 56 cm. La pianta arborea presenta ferite superficiali al colletto, il tronco inclinato con la corteccia sollevata, ferite profonde e legno alterato, corteccia inclusa all'inserzione delle branche, branche secche, ferite superficiali sulle branche, monconi di branca e molti rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate alterazioni interne con una parete residua discreta in un punto (t/R = 0,45) e una parete sana in tutti gli altri punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Populus nigra 'Italica' (cod. 0137): presenta un'altezza complessiva di 22 metri e un diametro del tronco di 78 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte con ferite profonde, ferite profonde al colletto, il tronco inclinato con ferite superficiali, branche secche, monconi di branca e molti rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate alterazioni interne con una parete residua discreta in un punto (t/R = 0,45) e una parete sana in tutti gli altri punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Populus nigra 'Italica' (cod. 0149): presenta un'altezza complessiva di 20 metri e un diametro del tronco di 64 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte con ferite profonde, ferite profonde con legno alterato al colletto, il tronco inclinato con edera, branche secche e molti rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate alterazioni interne con una parete residua discreta in un punto (t/R = 0,45) e una parete sana in tutti gli altri punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Si prescrive di eliminare l'edera e di eseguire, il prima possibile per garantire la sicurezza di cose e persone, la potatura di rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Populus nigra 'Italica' (cod. 0165): presenta un'altezza complessiva di 22 metri e un diametro del tronco di 104 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, ferite profonde e legno alterato con una cavità aperta al colletto, ferite profonde con legno alterato lungo il tronco, ferite superficiali e corteccia inclusa all'inserzione delle branche, monconi di branca ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate alterazioni interne con una parete residua insufficiente in due punti (t/R = 0,23; 0,20), buona in un punto (t/R = 0,64) e sana in tutti gli altri punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Populus nigra 'Italica' (cod. 0174): presenta un'altezza complessiva di 23 metri e un diametro del tronco di 61 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte con ferite profonde, legno alterato e ferite profonde al colletto, il tronco inclinato con la corteccia sollevata ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate alterazioni interne con una parete residua sufficiente in un punto (t/R = 0,35) e una parete sana in tutti gli altri punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire il prima possibile la potatura di rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Populus nigra 'Italica' (cod. 0203): presenta un'altezza complessiva di 19 metri e un diametro del tronco di 50 cm. La pianta arborea presenta corpi fruttiferi fungini cariogeni al colletto, ferite profonde con legno alterato lungo il tronco, branche secche, monconi di branca e molti rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate alterazioni interne con una parete residua discreta in un punto (t/R = 0,56), insufficiente in un altro punto (t/R = 0,20) e sana in tutti gli altri punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C/D (moderata/estrema). In alternativa all'abbattimento si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Populus nigra 'Italica' (cod. 0216): presenta un'altezza complessiva di 18 metri e un diametro del tronco di 55 cm. La pianta arborea presenta ferite superficiali e legno alterato al colletto, il tronco inclinato con la corteccia sollevata e ferite profonde, monconi di branca ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate alterazioni interne con una parete residua sufficiente in un punto (t/R = 0,33) e una parete sana in tutti gli altri punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire il prima possibile la potatura di rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

La nostra Ditta non si assume nessuna responsabilità della caduta di alberi o loro parti per le quali non siano stati eseguiti gli interventi prescritti o gli abbattimenti comunicati prontamente come messa in sicurezza.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti ed altri alberi da controllare di vostra competenza, colgo l'occasione per porgerVi i miei più cordiali saluti.

agridea
Prof. Dottore Agronomo Fitopatologo
Michele Fede

Prof. Dott. Agronomo Fitopatologo Michele Fede
Via Antonio di Vincenzo 60, 40129 - Bologna–Italia www.agrideaitalia.it

Destinatario:	Dott.ssa Maria Chiara Ferraro e Dott. Maurizio Aleotti
Ente:	Ferrara Tua S.r.l.
Telefono:	0532 230121
Fax:	0532 230135
Mittente:	Prof. Dott. Agr. Fitopatologo Michele Fede
Ditta:	agridea
Telefono:	051 0454359
Fax:	051 0454372
E-Mail:	*info@agrideaitalia.it*
Data:	*17/07/2019*
Prot.n.:	*397/A/2019*
N° pagine inclusa questa:	*25*

Oggetto: **4° Report interventi arboricolturali da eseguire sulle piante arboree controllate anno 2019 nel Comune di Ferrara.**

Gentilissimi Dottori, come concordato di persona, Vi invio il resoconto sul lavoro e gli interventi arboricolturali urgenti prescritti a seguito della verifica statica strumentale degli alberi da Voi segnalati nel Comune di Ferrara nell'anno 2019 tramite planimetrie. Vi segnalo la necessità di comunicare alla Soprintendenza gli interventi arboricolturali da eseguire per gli alberi sotto tutela oltre al Servizio Fitosanitario provinciale per i platani. Di seguito si riportano le informazioni fondamentali derivanti dalle verifiche eseguite; le schede contenenti tutti i dati rilevati, saranno contenute nell'apposita relazione tecnica.

Piazza Ariostea

Platanus hybrida (cod. 33900): ubicato sul lato opposto al civico 6/A, presenta un'altezza complessiva di 27 metri e un diametro del tronco di 84 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, radici scoperte con ferite profonde, legno alterato al colletto, corpi estranei al tronco ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate alterazioni interne con una parete residua discreta in due punti (t/R = 0,45; 0,54) e una parete sana in tutti gli altri punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Platanus hybrida (cod. 33901): ubicato sul lato opposto al civico 6/A, presenta un'altezza complessiva di 24 metri e un diametro del tronco di 100 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte con ferite profonde che provocano il sollevamento della pavimentazione, ferite profonde e legno alterato al colletto, ferite profonde alle branche ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate alterazioni interne con una parete residua insufficiente in un punto (t/R = 0,01) e una parete sana in tutti gli altri punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento nonché di eliminare tramite potatura di risanamento una branchetta con ferita profonda.

Platanus hybrida (cod. 33903): ubicato sul lato opposto al civico 6/A, presenta un'altezza complessiva di 24 metri e un diametro del tronco di 84 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte che provocano il sollevamento della pavimentazione, legno alterato e ferite superficiali al colletto, il tronco sinuoso, branche secche ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate alterazioni interne con una parete residua insufficiente in un punto (t/R = 0,23) e una parete sana in tutti gli altri punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Platanus hybrida (cod. 33904): presenta un'altezza complessiva di 10 metri e un diametro del tronco di 48 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte con ferite superficiali, ferite superficiali al colletto, il tronco capitozzato ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, non sono state riscontrate alterazioni interne ma una parete sana in tutti i punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi.

Platanus hybrida (cod. 33905): presenta un'altezza complessiva di 24 metri e un diametro del tronco di 71 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte con ferite profonde, legno alterato al colletto ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate alterazioni interne con una parete residua discreta in un punto (t/R = 0,50) e una parete sana in tutti gli altri punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Platanus hybrida (cod. 33906): presenta un'altezza complessiva di 25 metri e un diametro del tronco di 81 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte con ferite superficiali che provocano il sollevamento della pavimentazione, ferite superficiali e legno alterato al colletto, ferite superficiali lungo il tronco, ferite profonde e legno alterato alle branche nonché alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate alterazioni interne con una parete residua discreta e insufficiente rispettivamente in due punti (t/R = 0,47; 0,11) e una parete sana in tutti gli altri punti (t/R = 1,00). La classe di propensione .al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento nonché di eliminare tramite potatura di risanamento una branchetta con legno alterato rivolta verso la Piazza.

Platanus hybrida (cod. 33907): presenta un'altezza complessiva di 25 metri e un diametro del tronco di 75 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte con ferite superficiali, ferite superficiali al colletto e lungo il tronco, legno alterato al colletto e all'inserzione delle branche, branche secche ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate alterazioni interne con una parete residua discreta e insufficiente rispettivamente in due punti (t/R = 0,49; 0,01) e una parete sana in tutti gli altri punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Platanus hybrida (cod. 33908): ubicato sul lato opposto al civico 10, presenta un'altezza complessiva di 25 metri e un diametro del tronco di 106 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte con ferite profonde, legno alterato e corpi fruttiferi fungini cariogeni al colletto, ferite superficiali lungo il tronco, ferite profonde alle branche ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate alterazioni interne con una parete residua sufficiente e insufficiente rispettivamente in due punti (t/R = 0,40; 0,30) e in un punto (t/R = 0,13) nonché una parete sana in tutti gli altri punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Platanus hybrida (cod. 33910): ubicato sul lato opposto al civico 10, presenta un'altezza complessiva di 25 metri e un diametro del tronco di 121 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte con ferite profonde, ferite superficiali e legno alterato al colletto, branche secche ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate alterazioni interne con una parete residua sufficiente e insufficiente rispettivamente in tre punti (t/R = 0,36; 0,40; 0,41) e in un punto (t/R = 0,21) nonché una parete sana in un altro punto (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di contenimento, di rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Platanus hybrida (cod. 33912): ubicato sul lato opposto al civico 10, presenta un'altezza complessiva di 21,50 metri e un diametro del tronco di 84 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, radici scoperte con ferite superficiali e avvolgenti, ferite superficiali e legno alterato al colletto ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate alterazioni interne con una parete residua insufficiente in due punti (t/R = 0,09; 0,11) e una parete sana in tutti gli altri punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi.

Platanus hybrida (cod. 33914): ubicato sul lato opposto al civico 10, presenta un'altezza complessiva di 28 metri e un diametro del tronco di 127 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte con ferite superficiali e avvolgenti, ferite superficiali al colletto, ferite profonde e monconi alle branche nonché alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, non sono state riscontrate alterazioni interne ma una parete sana in tutti i punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami e monconi secchi e il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento nonché di eliminare tramite potatura di risanamento delle branchette con ferite profonde e legno alterato.

Platanus hybrida (cod. 33915): ubicato sul lato opposto al civico 12, presenta un'altezza complessiva di 18 metri e un diametro del tronco di 91 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte con ferite superficiali ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto con resistografo di ultima generazione non sono state riscontrate alterazioni interne ma una parete sana in tutti i punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi.

Platanus hybrida (cod. 33917): ubicato sul lato opposto al civico 12, presenta un'altezza complessiva di 21 metri e un diametro del tronco di 65 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, ferite superficiali con legno alterato al colletto ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate alterazioni interne con una parete residua buona in un punto (t/R = 0,77) e una parete sana in tutti gli altri punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Platanus hybrida (cod. 33920): ubicato sul lato opposto al civico 18, presenta un'altezza complessiva di 22 metri e un diametro del tronco di 118 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte, il colletto ingrossato e con legno alterato, corpi estranei alle branche ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate alterazioni interne con una parete residua insufficiente in un punto (t/R = 0,14) e una parete sana in tutti gli altri punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Platanus hybrida (cod. 33921): ubicato sul lato opposto al civico 20, presenta un'altezza complessiva di 15 metri e un diametro del tronco di 67 cm. La pianta arborea presenta radici avvolgenti, corpi estranei al tronco, branche secche ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, non sono state riscontrate alterazioni interne ma una parete sana in tutti i punti (t/R = 1,00) La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi.

Platanus hybrida (cod. 33923): ubicato sul lato opposto al civico 22, presenta un'altezza complessiva di 15 metri e un diametro del tronco di 84 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte con ferite superficiali, legno alterato al colletto, corpi estranei al tronco ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, non sono state riscontrate alterazioni interne ma una parete sana in tutti i punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi.

Platanus hybrida (cod. 33924): ubicato sul lato opposto al civico 26, presenta un'altezza complessiva di 16 metri e un diametro del tronco di 60 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte con ferite superficiali, legno alterato al colletto, corpi estranei al tronco, ferite profonde alle branche ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate alterazioni interne con una parete residua buona in un punto (t/R = 0,66) e una parete sana in tutti gli altri punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi.

Platanus hybrida (cod. 33925): ubicato sul lato opposto al civico 26, presenta un'altezza complessiva di 18 metri e un diametro del tronco di 92 cm. La pianta arborea presenta corpi estranei al tronco, il tronco sinuoso, ferite profonde alle branche, branche secche ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, non sono state riscontrate alterazioni interne ma una parete sana in tutti i punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Platanus hybrida (cod. 33926): ubicato sul lato opposto al civico 26, presenta un'altezza complessiva di 17 metri e un diametro del tronco di 83 cm. La pianta arborea presenta un filo metallico sul tronco inclinato di 10° verso Sud-Ovest ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, non sono state riscontrate alterazioni interne ma una parete sana in tutti i punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Si prescrive di eliminare il filo metallico e di eseguire, il prima possibile per garantire la sicurezza di cose e persone, la potatura di rimonda dei rami secchi.

Platanus hybrida (cod. 33927): ubicato sul lato opposto al civico 26, presenta un'altezza complessiva di 13 metri e un diametro del tronco di 41 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, il tronco sinuoso, ferite profonde alle branche ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, non sono state riscontrate alterazioni interne ma una parete sana in tutti i punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi.

Platanus hybrida (cod. 33928): ubicato sul lato opposto al civico 28, presenta un'altezza complessiva di 17 metri e un diametro del tronco di 62 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, legno alterato al colletto, ferite profonde lungo il tronco inclinato di 10° verso Nord ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate alterazioni interne con una parete residua buona in un punto (t/R = 0,80) e una parete sana in tutti gli altri punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi.

Platanus hybrida (cod. 33931): ubicato sul lato opposto al civico 33, presenta un'altezza complessiva di 16 metri e un diametro del tronco di 62 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, radici avvolgenti, ferite superficiali al colletto, legno alterato alle branche ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, non sono state riscontrate alterazioni interne ma una parete sana in tutti i punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Platanus hybrida (cod. 33932): ubicato sul lato opposto al civico 33, presenta un'altezza complessiva di 18 metri e un diametro del tronco di 56 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte con ferite superficiali, il taglio di radici con funzione statica a seguito di scavi effettuati nelle vicinanze dell'apparato radicale, ferite profonde lungo il tronco ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, non sono state riscontrate alterazioni interne ma una parete sana in tutti i punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Platanus hybrida (cod. 33934): ubicato sul lato opposto al civico 31, presenta un'altezza complessiva di 16,50 metri e un diametro del tronco di 76 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte con ferite superficiali, il taglio di radici con funzione statica a seguito di scavi effettuati nelle vicinanze dell'apparato radicale, il tronco inclinato di 15° in direzione opposta alla sede stradale, branchette secche ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, non sono state riscontrate alterazioni interne ma una parete sana in tutti i punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire il prima possibile la potatura di rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Platanus hybrida (cod. 33935): ubicato sul lato opposto al civico 27, presenta un'altezza complessiva di 9 metri e un diametro del tronco di 52 cm. La pianta arborea presenta il taglio di radici con funzione statica a seguito di scavi effettuati nelle vicinanze dell'apparato radicale, il tronco sinuoso con ferite profonde, legno alterato alle branche ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, non sono state riscontrate alterazioni interne ma una parete sana in tutti i punti (t/R = 1,00). Considerando le condizioni della chioma che si presenta malformata senza alcuna possibilità di recupero vegetativo la classe di propensione al cedimento risulta D (estrema). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, l'abbattimento della pianta arborea.

Platanus spp. (cod. 33936): ubicato sul lato opposto al civico 25, presenta un'altezza complessiva di 13 metri e un diametro del tronco di 75 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte, il taglio di radici con funzione statica a seguito di scavi effettuati nelle vicinanze dell'apparato radicale, ferite profonde al colletto ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, non sono state riscontrate alterazioni interne ma una parete sana in tutti i punti (t/R = 1,00). Considerando la presenza di radici molto superficiali incompatibili con i lavori di sostituzione dei cordoli la classe di propensione al cedimento risulta D (estrema). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, l'abbattimento della pianta arborea.

Platanus hybrida (cod. 33947): ubicato sul lato opposto al civico 15, presenta un'altezza complessiva di 15 metri e un diametro del tronco di 65 cm. La pianta arborea presenta radici che provocano il sollevamento della pavimentazione e avvolgenti, ferite profonde al colletto, il cordolo inglobato nel tronco, legno alterato alle branche ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, non sono state riscontrate alterazioni interne ma una parete sana in tutti i punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi e di contenimento.

Platanus hybrida (cod. 33952): presenta un'altezza complessiva di 16 metri e un diametro del tronco di 52 cm. La pianta arborea presenta ferite superficiali lungo il tronco, branche secche ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, non sono state riscontrate alterazioni interne ma una parete sana in tutti i punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire il prima possibile la potatura di rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Platanus hybrida (cod. 33953): ubicato sul lato opposto al civico 11, presenta un'altezza complessiva di 12 metri e un diametro del tronco di 40 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, radici scoperte con ferite superficiali ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, non sono state riscontrate alterazioni interne ma una parete sana in tutti i punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi.

Platanus hybrida (cod. 33954): ubicato sul lato opposto al civico 19, presenta un'altezza complessiva di 15 metri e un diametro del tronco di 83 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, radici scoperte con ferite profonde che provocano il sollevamento della pavimentazione, legno alterato al colletto, la torsione del tronco ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, non sono state riscontrate alterazioni interne ma una parete sana in tutti i punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi e di contenimento.

Platanus hybrida (cod. 33957): presenta un'altezza complessiva di 15 metri e un diametro del tronco di 66 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, radici scoperte con ferite superficiali, ferite profonde al colletto ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, non sono state riscontrate alterazioni interne ma una parete sana in tutti i punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi, di contenimento e il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Platanus hybrida (cod. 33958): ubicato sul lato opposto al civico 13, presenta un'altezza complessiva di 16 metri e un diametro del tronco di 68 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, radici scoperte con ferite superficiali, legno alterato al colletto ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate alterazioni interne con una parete residua sufficiente in due punti (t/R = 0,40; 0,30) e discreta in un punto (t/R = 0,49) nonché una parete sana in tutti gli altri punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi, di contenimento e il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Platanus hybrida (cod. 33960): ubicato sul lato opposto al civico 11, presenta un'altezza complessiva di 20 metri e un diametro del tronco di 95 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, radici scoperte con ferite superficiali e profonde, ferite superficiali e legno alterato al colletto, un filo metallico al tronco ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate alterazioni interne con una parete residua insufficiente e sufficiente rispettivamente in due punti (t/R = 0,29; 0,34) nonché una parete sana in tutti gli altri punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire il prima possibile la potatura di rimonda dei rami secchi e di contenimento.

Platanus hybrida (cod. 33961): ubicato sul lato opposto al civico 7, presenta un'altezza complessiva di 22,50 metri e un diametro del tronco di 70 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte, legno alterato al colletto, il tronco inclinato di 15° verso Sud ed alcune branchette e rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate alterazioni interne con una parete residua discreta in un punto (t/R = 0,54) e una parete sana in tutti gli altri punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda delle branchette e rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Platanus hybrida (cod. 33962): ubicato sul lato opposto al civico 3, presenta un'altezza complessiva di 20 metri e un diametro del tronco di 88 cm. La pianta arborea presenta radici avvolgenti e scoperte con ferite profonde che provocano il sollevamento della pavimentazione, ferite superficiali al colletto, corpi estranei al tronco inclinato di 10° verso Sud-Est ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, non sono state riscontrate alterazioni interne ma una parete sana in tutti i punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Platanus hybrida (cod. 33963): ubicato sul lato opposto al civico 111, presenta un'altezza complessiva di 19 metri e un diametro del tronco di 70 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, radici scoperte con ferite superficiali, il tronco inclinato di 15° verso Sud, legno alterato all'inserzione delle branche, ferite profonde alle branche ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, non sono state riscontrate alterazioni interne ma una parete sana in tutti i punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi e di eliminare tramite potatura di risanamento una branca secondaria con ferite profonde.

Platanus hybrida (cod. 33964): presenta un'altezza complessiva di 15 metri e un diametro del tronco di 52 cm. La pianta arborea presenta legno alterato al colletto, il tronco inclinato di 10° verso Est ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate alterazioni interne con una parete residua buona in due punti (t/R = 0,70; 0,78) e una parete sana in tutti gli altri punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi.

Platanus hybrida (cod. 33965): ubicato sul lato opposto al civico 109, presenta un'altezza complessiva di 15 metri e un diametro del tronco di 66 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte con ferite profonde, branche secche ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, non sono state riscontrate alterazioni interne ma una parete sana in tutti i punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Platanus hybrida (cod. 33966): ubicato sul lato opposto al civico 107, presenta un'altezza complessiva di 16 metri e un diametro del tronco di 59 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte con ferite profonde, legno alterato al colletto ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate alterazioni interne con una parete residua discreta in un punto (t/R = 0,57) e insufficiente in due punti (t/R = 0,15; 0,22) nonché una parete sana in un altro punto (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Platanus hybrida (cod. 33967): ubicato sul lato opposto al civico 105, presenta un'altezza complessiva di 17 metri e un diametro del tronco di 91 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, radici avvolgenti e scoperte con ferite profonde, il taglio di radici con funzioni statica a seguito di scavi effettuati nelle vicinanze dell'apparato radicale, il tronco capitozzato e inclinato di 10° verso Sud-Ovest, branche secche ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate alterazioni interne con una parete residua discreta in tre punti (t/R = 0,55; 0,56; 0,60) e insufficiente in un punto (t/R = 0,18) nonché una parete sana in un altro punto (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Platanus hybrida (cod. 33970): ubicato sul lato opposto al civico 2/A, presenta un'altezza complessiva di 20 metri e un diametro del tronco di 60 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, radici scoperte con ferite profonde, ferite superficiali al colletto, il tronco inclinato di 10° verso Sud-Ovest ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, non sono state riscontrate alterazioni interne ma una parete sana in tutti i punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento nonché di eliminare il moncone di branca rivolto verso la sede stradale.

Platanus hybrida (cod. 33971): ubicato sul lato opposto al civico 2/A, presenta un'altezza complessiva di 25 metri e un diametro del tronco di 53 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, radici scoperte, il tronco sinuoso ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, non sono state riscontrate alterazioni interne ma una parete sana in tutti i punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi.

Platanus hybrida (cod. 33972): presenta un'altezza complessiva di 23 metri e un diametro del tronco di 65 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, legno alterato al colletto, branche secche ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate alterazioni interne con una parete residua buona in due punti (t/R = 0,86; 0,88) e una parete sana in tutti gli altri punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda delle branche e rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Platanus hybrida (cod. 33973): ubicato sul lato opposto al civico 2/A, presenta un'altezza complessiva di 23 metri e un diametro del tronco di 65 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, radici scoperte con ferite profonde, ferite superficiali e legno alterato al colletto, il tronco inclinato di 10° verso la sede stradale, legno alterato alle branche ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate alterazioni interne con una parete residua sufficiente in un punto (t/R = 0,41) e una parete sana in tutti gli altri punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi, di risanamento e il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Platanus hybrida (cod. 33975): ubicato sul lato opposto al civico 4, presenta un'altezza complessiva di 19 metri e un diametro del tronco di 41 cm. La pianta arborea presenta radici avvolgenti e scoperte con ferite profonde, il tronco inclinato di 10° verso Nord-Est, branche secche ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, non sono state riscontrate alterazioni interne ma una parete sana in tutti i punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Platanus hybrida (cod. 33976): ubicato sul lato opposto al civico 4, presenta un'altezza complessiva di 20 metri e un diametro del tronco di 86 cm. La pianta arborea presenta radici avvolgenti e scoperte con ferite profonde, il tronco inclinato di 10° verso la sede stradale, alcune branchette e rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, non sono state riscontrate alterazioni interne ma una parete sana in tutti i punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda delle branchette e rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Platanus hybrida (cod. 33977): ubicato sul lato opposto al civico 4, presenta un'altezza complessiva di 25 metri e un diametro del tronco di 105 cm. La pianta arborea presenta radici avvolgenti e scoperte con ferite profonde, legno alterato al colletto, il tronco inclinato di 10° verso la sede stradale, branche secche ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate alterazioni interne con una parete residua insufficiente in due punti (t/R = 0,25; 0,29) e una parete sana in tutti gli altri punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Via San Giacomo

Populus nigra 'Italica' (cod. 01): posto davanti al civico 84, presenta un'altezza complessiva di 18 metri e un diametro del tronco di 57 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, legno alterato al colletto, ferite superficiali lungo il tronco e all'inserzione delle branche ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate alterazioni interne con una parete residua discreta in un punto (t/R = 0,45) e una parete sana in tutti gli altri punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero.

Piazzale San Giovanni – Retro case Acer

Populus nigra 'Italica' (cod. 05): presenta un'altezza complessiva di 15 metri e un diametro del tronco di 78 cm. La pianta arborea presenta legno alterato al colletto, edera lungo il tronco, capitozzatura del tronco e delle branche ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate alterazioni interne con una parete residua discreta in due punti (t/R = 0,54; 0,46) e una parete sana in tutti gli altri punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Si prescrive di eliminare l'edera e di eseguire, il prima possibile per garantire la sicurezza di cose e persone, la potatura di rimonda dei rami secchi.

Via Santa Margherita

Platanus hybrida (cod. 35132): posto davanti al civico 92/A, presenta un'altezza complessiva di 22 metri e un diametro del tronco di 97 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte con ferite superficiali che provocano il sollevamento della pavimentazione, ferite superficiali al colletto, corteccia inclusa all'inserzione delle branche ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto e all'inserzione delle branche, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate alterazioni interne con una parete residua buona e sufficiente all'inserzione delle branche rispettivamente in due punti (t/R = 0,79; 0,41) e una parete sana in tutti gli altri punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Scuola Elementare Fondoreno – Via Catena

Celtis australis (cod. 36243): presenta un'altezza complessiva di 8 metri e un diametro del tronco di 34 cm. La pianta arborea presenta radici avvolgenti e scoperte, legno alterato al colletto, ferite profonde alle branche ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate alterazioni interne con una parete residua sufficiente in un punto (t/R = 0,37) e una parete sana in un altro punto (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi e di eliminare tramite potatura di risanamento una branca con ferite profonde rivolta verso la sede stradale.

Celtis australis (cod. 36245): presenta un'altezza complessiva di 7 metri e un diametro del tronco di 29 cm. La pianta arborea presenta radici avvolgenti, il tronco con corteccia sollevata e ferite profonde nonché alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto con resistografo di ultima generazione non sono state riscontrate alterazioni interne ma una parete sana in tutti i punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi

Celtis australis (cod. 36254): presenta un'altezza complessiva di 15 metri e un diametro del tronco di 57 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte e avvolgenti, legno alterato al colletto, il tronco inclinato di 10° verso Sud-Ovest, ferite profonde e legno alterato all'inserzione delle branche nonché alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate alterazioni interne con una parete residua sufficiente e insufficiente rispettivamente in due punti (t/R = 0,36; 0,18), e una parete sana in un altro punto (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi.

Populus alba (cod. 36256): presenta un'altezza complessiva di 26 metri e un diametro del tronco di 101 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, radici scoperte con ferite profonde, legno alterato e ferite profonde al colletto, il tronco inclinato di 10° verso l'edificio scolastico, branche secche ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate alterazioni interne con una parete residua insufficiente in due punti (t/R = 0,26; 0,29) e una parete sana in tutti gli altri punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Via Leopardi – Scuola Elementare

Platanus hybrida (cod. 21384): presenta un'altezza complessiva di 17 metri e un diametro del tronco di 66 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte con ferite superficiali e profonde, il taglio di radici con funzione statica, legno alterato al colletto, il tronco inclinato di 15° verso l'edificio scolastico ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate alterazioni interne con una parete residua insufficiente in un punto (t/R = 0,17) e una parete sana in tutti gli altri punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi e di alleggerimento della chioma.

Celtis australis (cod. 21385): presenta un'altezza complessiva di 17 metri e un diametro del tronco di 75 cm. La pianta arborea presenta radici avvolgenti e scoperte con ferite superficiali e profonde, legno alterato al colletto e all'inserzione delle branche, ferite superficiali alle branche ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate alterazioni interne con una parete residua sufficiente, insufficiente e discreta rispettivamente in tre punti (t/R = 0,35; 0,17, 0,46) e una parete sana in un altro punto (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Scuola materna Fossanova San Marco

Populus nigra 'Italica' (cod. 02): presenta un'altezza complessiva di 20 metri e un diametro del tronco di 77 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte con ferite profonde, legno alterato al colletto, ferite profonde lungo il tronco, branche capitozzate ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate alterazioni interne con una parete residua buona in un punto (t/R = 0,69) e una parete sana in tutti gli altri punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi.

Populus nigra 'Italica' (cod. 03): presenta un'altezza complessiva di 18 metri e un diametro del tronco di 67 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte con ferite profonde, legno alterato al colletto, ferite profonde e legno alterato lungo il tronco, branche capitozzate ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate alterazioni interne con una parete residua sufficiente in due punti (t/R = 0,30; 0,42) e una parete sana in un altro punto (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta CD (moderata/estrema). In alternativa all'abbattimento si prescrive di eseguire, il prima possibile per garantire la sicurezza di cose e persone, la potatura di rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Populus nigra 'Italica' (cod. 04): presenta un'altezza complessiva di 22 metri e un diametro del tronco di 79 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte con ferite profonde, legno alterato al colletto, ferite profonde lungo il tronco, branche capitozzate ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate alterazioni interne con una parete residua buona e sufficiente rispettivamente in due punti (t/R = 0,61; 0,43) e una parete sana in tutti gli altri punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Populus nigra 'Italica' (cod. 07): presenta un'altezza complessiva di 24 metri e un diametro del tronco di 80 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte con ferite profonde, ferite profonde ed emissioni liquide al colletto, branche capitozzate ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, non sono state riscontrate alterazioni interne ma una parete sana in tutti i punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Populus nigra 'Italica' (cod. 09): presenta un'altezza complessiva di 28 metri e un diametro del tronco di 100 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte con ferite profonde, ferite superficiali al colletto, branche capitozzate ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, non sono state riscontrate alterazioni interne ma una parete sana in tutti i punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Scuola materna Galilei

Pinus pinea (cod. 20752): presenta un'altezza complessiva di 10 metri e un diametro del tronco di 42 cm. La pianta arborea presenta il tronco inclinato di 20° verso Sud-Est con corpi estranei e ferite superficiali nonché alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, non sono state riscontrate alterazioni interne ma una parete sana in tutti i punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Pinus pinea (cod. 20753): presenta un'altezza complessiva di 9,50 metri e un diametro del tronco di 34 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte con ferite superficiali, il tronco inclinato di 45° verso Sud ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, non sono state riscontrate alterazioni interne ma una parete sana in tutti i punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi.

Asilo Pacinotti

Pinus pinea (cod. 26659): presenta un'altezza complessiva di 10 metri e un diametro del tronco di 44 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte con ferite profonde, il tronco con ferite profonde inclinato di 25° verso Nord-Est ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, non sono state riscontrate alterazioni interne ma una parete sana in tutti i punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Scuole Mosti

Celtis occidentalis (cod. 20347): presenta un'altezza complessiva di 11 metri e un diametro del tronco di 73 cm. La pianta arborea presenta ferite profonde con legno alterato e corpi fruttiferi fungini cariogeni al colletto, fessurazioni, ferite profonde, legno alterato e corpi fruttiferi fungini cariogeni lungo il tronco, ferite profonde con legno alterato all'inserzione delle branche, corpi estranei alle branche, branche secche ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate gravi alterazioni interne con una parete residua insufficiente in due punti (t/R = 0,18; 0,01). Considerando le condizioni fitosanitarie compromesse e non recuperabili la classe di propensione al cedimento risulta D (estrema). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, l'abbattimento della pianta arborea.

Area verde di Via Valle Mantello

Populus alba (cod. 01): presenta un'altezza complessiva di 23 metri e un diametro del tronco di 75 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, il tronco inclinato di 15° verso il chiosco ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, non sono state riscontrate alterazioni interne ma una parete sana in tutti i punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Populus alba (cod. 02): presenta un'altezza complessiva di 22 metri e un diametro del tronco di 108 cm. La pianta arborea presenta radici avvolgenti e scoperte, legno alterato al colletto, il tronco inclinato, branche secche e con corteccia inclusa, nonché alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate alterazioni interne con una parete residua sufficiente in un punto (t/R = 0,31) e una parete sana in tutti gli altri punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eliminare tramite potatura di risanamento una branchetta spezzata e di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi, di contenimento e il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Piazza XXIV Maggio

Populus nigra 'Italica' (cod. 1002): presenta un'altezza complessiva di 24 metri e un diametro del tronco di 95 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte con ferite profonde e avvolgenti, il tronco inclinato di 10° verso la piazza con ferite superficiali ed emissioni liquide a causa della patologia "cuore bagnato", branche capitozzate ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, non sono state riscontrate alterazioni interne ma una parete sana in tutti i punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi.

Populus nigra 'Italica' (cod. 1012): presenta un'altezza complessiva di 20 metri e un diametro del tronco di 53 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte con ferite superficiali, legno alterato al colletto, il tronco inclinato di 15° verso la piazza ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate alterazioni interne con una parete residua buona in due punti (t/R = 0,93; 0,98) e una parete sana in un altro punto (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi.

Robinia pseudoacacia (cod. 03): presenta un'altezza complessiva di 9 metri e un diametro del tronco di 59 cm. La pianta arborea presenta ferite profonde con legno alterato al colletto ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate alterazioni interne con una parete residua insufficiente e discreta rispettivamente in due punti (t/R = 0,25; 0,50) e una parete sana in un altro punto (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire il prima possibile la potatura di rimonda dei rami secchi. e il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Robinia pseudoacacia (cod. 05): presenta un'altezza complessiva di 10 metri e un diametro del tronco di 65 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte con ferite superficiali, ferite profonde con legno alterato al colletto e all'inserzione delle branche, ferite profonde e corpi fruttiferi fungini cariogeni lungo il tronco, ferite profonde alle branche ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto e all'inserzione delle branche, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate alterazioni interne con una parete residua insufficiente e buona al colletto rispettivamente in due punti (t/R = 0,24; 0,66) nonché sufficiente e buona all'inserzione delle branche rispettivamente in due punti (t/R = 0,33; 0,70) e una parete sana al colletto in un altro punto (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile. la potatura di rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Robinia pseudoacacia (cod. 07): presenta un'altezza complessiva di 9 metri e un diametro del tronco di 64 cm. La pianta arborea presenta ferite profonde e legno alterato al colletto e lungo il tronco, ferite profonde all'inserzione delle branche, branche capitozzate ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate alterazioni interne con una parete residua discreta e insufficiente rispettivamente in due punti (t/R = 0,46; 0,12) e una parete sana in un altro punto (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Robinia pseudoacacia (cod. 08): presenta un'altezza complessiva di 10 metri e un diametro del tronco di 66 cm. La pianta arborea presenta ferite profonde e legno alterato al colletto, il tronco inclinato di 10° verso la sede stradale con ferite profonde ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate alterazioni interne con una parete residua insufficiente e discreta rispettivamente in due punti (t/R = 0,13; 0,56) e una parete sana in un altro punto (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire il prima possibile la potatura di rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Robinia pseudoacacia (cod. 16): presenta un'altezza complessiva di 10 metri e un diametro del tronco di 76 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte con ferite profonde, ferite profonde e legno alterato al colletto, branche secche e capitozzate nonché alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate alterazioni interne con una parete residua insufficiente, sufficiente e buona rispettivamente in tre punti (t/R = 0,13; 0,35; 0,76). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi e delle branche secche rivolte verso la corsia pedonale e la strada nonché il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Via della Spagnara

Populus alba (cod. 41736): posto davanti al civico 1, presenta un'altezza complessiva di 18 metri e un diametro del tronco di 66 cm. La pianta arborea presenta ferite profonde e legno alterato all'inserzione delle branche, ferite profonde alle branche ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, non sono state riscontrate alterazioni interne ma una parete sana in tutti i punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Area Verde Viale Montecatini
Eseguite 25 verifiche statiche visive e strumentali.

Robinia pseudoacacia (cod. 28028): presenta un'altezza complessiva di 12 metri e un diametro del tronco di 53 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte con ferite superficiali, ferite superficiali e legno alterato al colletto, il tronco inclinato, ferite superficiali all'inserzione delle branche e sulle branche. Dalle prove strumentali eseguite al colletto con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate gravi alterazioni interne con una parete residua insufficiente in due punti (t/R = 0,23; 0,12). Considerando le condizioni fitosanitarie compromesse e non recuperabili la classe di propensione al cedimento risulta D (estrema). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, l'abbattimento della pianta arborea.

Tilia spp. (cod. 28030): presenta un'altezza complessiva di 14 metri e un diametro del tronco di 54 cm. La pianta arborea presenta ferite superficiali alle branche ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, non sono state riscontrate alterazioni interne ma una parete sana in tutti i punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi.

Celtis australis (cod. 28032): presenta un'altezza complessiva di 15 metri e un diametro del tronco di 40 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, non sono state riscontrate alterazioni interne ma una parete sana in tutti i punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi.

Celtis australis (cod. 28033): presenta un'altezza complessiva di 16 metri e un diametro del tronco di 67 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte e avvolgenti, ferite profonde al colletto ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, non sono state riscontrate alterazioni interne ma una parete sana in tutti i punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi.

Tilia spp. (cod. 28035): presenta un'altezza complessiva di 17 metri e un diametro del tronco di 52 cm. La pianta arborea presenta alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, non sono state riscontrate alterazioni interne ma una parete sana in tutti i punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi.

Tilia spp. (cod. 28039): presenta un'altezza complessiva di 17 metri e un diametro del tronco di 52 cm. La pianta arborea presenta alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi.

Celtis australis (cod. 28040): presenta un'altezza complessiva di 16 metri e un diametro del tronco di 51 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, non sono state riscontrate alterazioni interne ma una parete sana in tutti i punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi.

Celtis australis (cod. 28041): presenta un'altezza complessiva di 16 metri e un diametro del tronco di 50 cm. La pianta arborea presenta alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, non sono state riscontrate alterazioni interne ma una parete sana in tutti i punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi.

Tilia spp. (cod. 28042): presenta un'altezza complessiva di 17 metri e un diametro del tronco di 51 cm. La pianta arborea presenta alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, non sono state riscontrate alterazioni interne ma una parete sana in tutti i punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi.

La nostra Ditta non si assume nessuna responsabilità della caduta di alberi o loro parti per le quali non siano stati eseguiti gli interventi prescritti o gli abbattimenti comunicati prontamente come messa in sicurezza.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti ed altri alberi da controllare di vostra competenza, colgo l'occasione per porgerVi i miei più cordiali saluti.

agridea
Prof. Dottore Agronomo Fitopatologo
Michele Fede

Prof. Dott. Agronomo Fitopatologo Michele Fede
Via Antonio di Vincenzo 60, 40129 - Bologna–Italia www.agrideaitalia.it

Destinatario:	Dott.ssa Maria Chiara Ferraro e Dott. Maurizio Aleotti
Ente:	Ferrara Tua S.r.l.
Telefono:	0532 230121
Fax:	0532 230135
Mittente:	Prof. Dott. Agr. Fitopatologo Michele Fede
Ditta:	agridea
Telefono:	051 0454359
Fax:	051 0454372
E-Mail:	*info@agrideaitalia.it*
Data:	*31/07/2019*
Prot.n.:	*422/A/2019*
N° pagine inclusa questa:	*14*

Oggetto: **5° Report interventi arboricolturali da eseguire sulle piante arboree controllate anno 2019 nel Comune di Ferrara.**

Gentilissimi Dottori, come concordato di persona, Vi invio il resoconto sul lavoro e gli interventi arboricolturali urgenti prescritti a seguito della verifica statica strumentale degli alberi da Voi segnalati nel Comune di Ferrara nell'anno 2019 tramite planimetrie. Vi segnalo la necessità di comunicare alla Soprintendenza gli interventi arboricolturali da eseguire per gli alberi sotto tutela oltre al Servizio Fitosanitario provinciale per i platani. Di seguito si riportano le informazioni fondamentali derivanti dalle verifiche eseguite; le schede contenenti tutti i dati rilevati, saranno contenute nell'apposita relazione tecnica.

Ferrara – Via Chendi

Populus nigra 'Italica' (cod. 27378): davanti al civico 42/E, presenta un'altezza complessiva di 18 metri e un diametro del tronco di 61 cm. La pianta arborea presenta sollevamento della pavimentazione e/o cordolo, ferite superficiali al colletto, ferite superficiali alle branche e molti rami secchi nella chioma come sua possibile autoriduzione per la delimitazione dell'estensione dell'apparato radicale. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire il prima possibile la potatura di rimonda dei rami secchi.

Populus nigra 'Italica' (cod. 27376): davanti al civico 42/E, presenta un'altezza complessiva di 15 metri e un diametro del tronco di 76 cm. La pianta arborea presenta ferite superficiali al colletto, ferite profonde e legno alterato (carie) al tronco, ferite superficiali all'inserzione delle branche, branche secche ed alcuni rami secchi nella chioma come sua possibile autoriduzione per la delimitazione dell'estensione dell'apparato radicale. La classe di propensione al cedimento risulta D (estrema). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive l'abbattimento della pianta.

Populus nigra 'Italica' (cod. 27373): davanti al civico 42/F, presenta un'altezza complessiva di 18 metri e un diametro del tronco di 69 cm. La pianta arborea presenta ferite superficiali al colletto, ferite superficiali alle branche ed alcuni rami secchi nella chioma come sua possibile autoriduzione per la delimitazione dell'estensione dell'apparato radicale. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive persone si prescrive di eseguire il prima possibile la potatura di rimonda dei rami secchi.

Populus nigra 'Italica' (cod. 27372): davanti al civico 42/F, presenta un'altezza complessiva di 15 metri e un diametro del tronco di 62 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte, legno alterato al colletto, legno alterato (carie) al tronco, ferite superficiali alle branche, branche secche e molti rami secchi nella chioma come sua possibile autoriduzione per la delimitazione dell'estensione dell'apparato radicale. La classe di propensione al cedimento risulta D (estrema). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive l'abbattimento della pianta.

Populus nigra 'Italica' (cod. 27371): davanti al civico 42/F, presenta un'altezza complessiva di 14 metri e un diametro del tronco di 53 cm. La pianta arborea presenta ferite profonde al colletto, ferite superficiali al tronco, branche secche e molti rami secchi nella chioma come sua possibile autoriduzione per la delimitazione dell'estensione dell'apparato radicale. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive persone si prescrive di eseguire il prima possibile la potatura di rimonda dei rami secchi.

Populus nigra 'Italica' (cod. 27370): davanti al civico 41, presenta un'altezza complessiva di 23 metri e un diametro del tronco di 75 cm. La pianta arborea presenta ferite profonde e legno alterato (carie) al colletto, ferite profonde e legno alterato (carie) al tronco, branche secche e molti rami secchi nella chioma come sua possibile autoriduzione per la delimitazione dell'estensione dell'apparato radicale. La classe di propensione al cedimento risulta D (estrema). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive l'abbattimento della pianta.

Populus nigra 'Italica' (cod. 27369): davanti al civico 41, presenta un'altezza complessiva di 24 metri e un diametro del tronco di 70 cm. La pianta arborea presenta ferite profonde al tronco, branche secche e molti rami secchi nella chioma come sua possibile autoriduzione per la delimitazione dell'estensione dell'apparato radicale. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive persone si prescrive di eseguire il prima possibile la potatura di rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero.

Populus nigra 'Italica' (cod. 27368): davanti al civico 41, presenta un'altezza complessiva di 21 metri e un diametro del tronco di 68 cm. La pianta arborea presenta sollevamento della pavimentazione e/o cordolo, ferite superficiali al colletto, branche secche e molti rami secchi nella chioma come sua possibile autoriduzione per la delimitazione dell'estensione dell'apparato radicale. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire il prima possibile la potatura di rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero.

Populus alba (cod. 27352): davanti al civico 44, presenta un'altezza complessiva di 18 metri e un diametro del tronco di 79 cm. La pianta arborea presenta radici avvolgenti, ferite superficiali al colletto, ferite superficiali al tronco ed alcuni rami secchi nella chioma come sua possibile autoriduzione per la delimitazione dell'estensione dell'apparato radicale. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire il prima possibile la potatura di rimonda dei rami secchi.

Populus alba (cod. 27351): davanti al civico 46, presenta un'altezza complessiva di 18 metri e un diametro del tronco di 80 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte, ferite superficiali al colletto ed alcuni rami secchi nella chioma come sua possibile autoriduzione per la delimitazione dell'estensione dell'apparato radicale. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire il prima possibile la potatura di rimonda dei rami secchi.

Populus alba (cod. 27350): davanti al civico 46, presenta un'altezza complessiva di 19 metri e un diametro del tronco di 68 cm. La pianta arborea presenta ferite superficiali al colletto, il tronco inclinato di 10° ed alcuni rami secchi nella chioma come sua possibile autoriduzione per la delimitazione dell'estensione dell'apparato radicale. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire il prima possibile la potatura di rimonda dei rami secchi.

Populus alba (cod. 27349): davanti al civico 46, presenta un'altezza complessiva di 19 metri e un diametro del tronco di 73 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte con ferite superficiali, ferite superficiali al colletto ed alcuni rami secchi nella chioma come sua possibile autoriduzione per la delimitazione dell'estensione dell'apparato radicale. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire il prima possibile la potatura di rimonda dei rami secchi.

Populus alba (cod. 27348): davanti al civico 46, presenta un'altezza complessiva di 19 metri e un diametro del tronco di 69 cm. La pianta arborea presenta ferite superficiali al colletto, emissioni liquide dal tronco ed alcuni rami secchi nella chioma come sua possibile autoriduzione per la delimitazione dell'estensione dell'apparato radicale. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire il prima possibile la potatura di rimonda dei rami secchi.

Populus spp. (cod.27330): davanti al civico 47, presenta un'altezza complessiva di 16 metri e un diametro del tronco di 92 cm. La pianta arborea presenta ferite superficiali e legno alterato (carie) al colletto, ferite superficiali alle branche ed alcuni rami secchi nella chioma come sua possibile autoriduzione per la delimitazione dell'estensione dell'apparato radicale. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive persone si prescrive di eseguire il prima possibile la potatura di rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero.

Populus spp. (cod. 27329): davanti al civico 49, presenta un'altezza complessiva di 16 metri e un diametro del tronco di 88 cm. La pianta arborea presenta ferite superficiali e legno alterato (carie) al colletto, ferite profonde al tronco, il tronco inclinato di 15° ed alcuni rami secchi nella chioma come sua possibile autoriduzione per la delimitazione dell'estensione dell'apparato radicale. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive persone si prescrive di eseguire il prima possibile la potatura di rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero.

Populus nigra 'Italica' (cod. 27328): davanti al civico 49, presenta un'altezza complessiva di 18 metri e un diametro del tronco di 53 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte con ferite profonde, ferite superficiali al colletto, al tronco e sulle branche ed alcuni rami secchi nella chioma come sua possibile autoriduzione per la delimitazione dell'estensione dell'apparato radicale. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive persone si prescrive di eseguire il prima possibile la potatura di rimonda dei rami secchi.

Populus nigra 'Italica' (cod. 27327): davanti al civico 49, presenta un'altezza complessiva di 18 metri e un diametro del tronco di 63 cm. La pianta arborea presenta ferite superficiali al colletto, al tronco e sulle branche ed alcuni rami secchi nella chioma come sua possibile autoriduzione per la delimitazione dell'estensione dell'apparato radicale. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive persone si prescrive di eseguire il prima possibile la potatura di rimonda dei rami secchi.

Ferrara – Via Petrucci

Populus alba (cod. 29297): presenta un'altezza complessiva di 20 metri e un diametro del tronco di 89 cm. La pianta arborea presenta scavi effettuati nelle vicinanze che hanno interessato l'apparato radicale, ferite superficiali al colletto, ferite profonde al tronco, ferite profonde con legno alterato e cavità con apertura esterna all'inserzione delle branche coinvolgendo lo stato fitosanitario di una branca primaria, alcuni rami secchi nella chioma come sua possibile autoriduzione per la delimitazione dell'estensione dell'apparato radicale. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive persone si prescrive di eseguire il prima possibile la potatura di rimonda dei rami secchi, il diradamento dei rami in soprannumero e di eliminare la branca di grandi dimensioni in stato fitosanitario non recuperabile, causato dalla cavità presente all'inserzione delle branche.

Ferrara – Cimitero Cassana

Populus nigra 'Italica' (cod. 1): presenta un'altezza complessiva di 20 metri e un diametro del tronco di 130 cm. La pianta arborea presenta ferite superficiali al colletto, ferite profonde e legno alterato (carie) al tronco, ferite profonde e legno alterato (carie) all'inserzione delle branche, branche secche ed alcuni rami secchi nella chioma come sua possibile autoriduzione per la delimitazione dell'estensione dell'apparato radicale. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive persone si prescrive di eseguire il prima possibile la potatura di rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero.

Ferrara – Corso del Popolo - Pontelagoscuro

Populus spp. (cod. 27776): presenta un'altezza complessiva di 21 metri e un diametro del tronco di 114 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, colletto con cavità interna, ferite profonde e legno secco, legno secco al tronco, branche secche, presenza di monconi alle branche ed alcuni rami secchi nella chioma come sua possibile autoriduzione per la delimitazione dell'estensione dell'apparato radicale. Dalle prove strumentali eseguite al colletto e al tronco, con resistografo di ultima generazione, non sono state riscontrate alterazioni interne con una parete sana in tutti i punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire il prima possibile la potatura di rimonda dei rami secchi e di eliminare i monconi presenti sulle branche.

Ferrara – Area verde - Via della Pace

Populus nigra 'Italica' (cod. 27822): sul lato opposto al civico 198, presenta un'altezza complessiva di 23 metri e un diametro del tronco di 65 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte con ferite profonde, legno secco non morto e alterato al colletto, ferite profonde al colletto ed alcuni rami secchi nella chioma come sua possibile autoriduzione per la delimitazione dell'estensione dell'apparato radicale. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate alterazioni interne con una parete residua insufficiente in un punto (t/R = 0,20) e sana in tutti gli altri punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire il prima possibile la potatura di rimonda dei rami secchi.

Ferrara – Via Pomposa

Tilia platyphyllos (cod. 26993): sul lato opposto al civico 227, presenta un'altezza complessiva di 16 metri e un diametro del tronco di 68 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte con ferite superficiali, scortecciamento o sollevamento della corteccia e ferite profonde al colletto, legno marcio (carie) alle branche ed alcuni rami secchi nella chioma come sua possibile autoriduzione per la delimitazione dell'estensione dell'apparato radicale. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, non sono state riscontrate alterazioni interne con una parete sana in tutti i punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire il prima possibile la potatura di rimonda dei rami secchi.

Ferrara – Via Raffaello Baura

Tilia platyphyllos (cod. 0001): davanti al civico 1, presenta un'altezza complessiva di 12 metri e un diametro del tronco di 66 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, radici scoperte, legno marcio (carie) al colletto, ferite profonde e capitozzatura alle branche, alcuni rami secchi nella chioma come sua possibile autoriduzione per la delimitazione dell'estensione dell'apparato radicale. Dalle prove strumentali eseguite al colletto e all'inserzione delle branche, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate alterazioni interne con una parete residua discreta in un punto (t/R = 0,57) e sana in tutti gli altri punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire il prima possibile la potatura di rimonda dei rami secchi.

Tilia platyphyllos (cod. 0002): davanti al civico 1, presenta un'altezza complessiva di 13 metri e un diametro del tronco di 70 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, radici scoperte e avvolgenti, cavità interna all'inserzione delle branche, branche secche, capitozzatura alle branche ed alcuni rami secchi nella chioma come sua possibile autoriduzione per la delimitazione dell'estensione dell'apparato radicale. Dalle prove strumentali eseguite al colletto e all'inserzione delle branche, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate alterazioni interne con una parete residua buona in un punto (t/R = 0,69) e sana in tutti gli altri punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire il prima possibile la potatura di rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero.

Tilia platyphyllos (cod. 0003): davanti al civico 3, presenta un'altezza complessiva di 10 metri e un diametro del tronco di 56 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, sollevamento della pavimentazione e/o cordolo, radici scoperte, legno marcio (carie) al colletto, legno marcio (carie) e cavità aperta all'inserzione delle branche, capitozzatura alle branche ed alcuni rami secchi nella chioma come sua possibile autoriduzione per la delimitazione dell'estensione dell'apparato radicale. Dalle prove strumentali eseguite al colletto e all'inserzione delle branche, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate alterazioni interne con una parete residua sufficiente in un punto (t/R = 0,32), discreta in due punti (t/R = 0,50; 0,49) e buona in altri tre punti (t/R = 0,82; 0,77; 0,68). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire il prima possibile la potatura di rimonda dei rami secchi.

Area Verde di Via della Carpa

Populus alba (cod. 01): presenta un'altezza complessiva di 17 metri e un diametro del tronco di 65 cm. La pianta arborea presenta ferite superficiali sulle branche, molte branche e rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, non sono state riscontrate alterazioni interne ma una parete sana in tutti i punti (t/R = 1,00). Considerando che la chioma si presenta quasi completamente disseccata senza alcuna possibilità di recupero vegetativo, la classe di propensione al cedimento risulta D (estrema). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, l'abbattimento della pianta arborea.

Populus alba (cod. 02): presenta un'altezza complessiva di 17 metri e un diametro del tronco di 66 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte, il tronco inclinato di 10°, ferite superficiali sul tronco e sulle branche, branche secche e molti rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, non sono state riscontrate alterazioni interne ma una parete sana in tutti i punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi, di contenimento e il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Populus alba (cod. 03): presenta un'altezza complessiva di 18 metri e un diametro del tronco di 75 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte, ferite superficiali sulle branche, branche secche e molti rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, non sono state riscontrate alterazioni interne ma una parete sana in tutti i punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi, di contenimento e il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

I.C. G. Perlasca

Populus spp. (cod. 20430): presenta un'altezza complessiva di 17 metri e un diametro del tronco di 48 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte con ferite profonde, ferite profonde al colletto ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, non sono state riscontrate alterazioni interne ma una parete sana in tutti i punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi e di contenimento.

Populus spp. (cod. 20431): presenta un'altezza complessiva di 19 metri e un diametro del tronco di 46 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte con ferite superficiali ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, non sono state riscontrate alterazioni interne ma una parete sana in tutti i punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi.

Populus spp. (cod. 20432): presenta un'altezza complessiva di 19 metri e un diametro del tronco di 47 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte con ferite superficiali ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, non sono state riscontrate alterazioni interne ma una parete sana in tutti i punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi.

Populus spp. (cod. 20433): presenta un'altezza complessiva di 18 metri e un diametro del tronco di 54 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte con ferite profonde ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, non sono state riscontrate alterazioni interne ma una parete sana in tutti i punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi.

Populus spp. (cod. 20434): presenta un'altezza complessiva di 19 metri e un diametro del tronco di 60 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte con ferite profonde, branche secche ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, non sono state riscontrate alterazioni interne ma una parete sana in tutti i punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Populus spp. (cod. 20435): presenta un'altezza complessiva di 19 metri e un diametro del tronco di 55 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, non sono state riscontrate alterazioni interne ma una parete sana in tutti i punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi.

Populus spp. (cod. 20437): presenta un'altezza complessiva di 19 metri e un diametro del tronco di 60 cm. La pianta arborea presenta radici avvolgenti e scoperte con ferite superficiali, branche secche ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, non sono state riscontrate alterazioni interne ma una parete sana in tutti i punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Populus spp. (cod. 20438): presenta un'altezza complessiva di 18 metri e un diametro del tronco di 51 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte con ferite profonde ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, non sono state riscontrate alterazioni interne ma una parete sana in tutti i punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi.

Populus spp. (cod. 20439): presenta un'altezza complessiva di 18 metri e un diametro del tronco di 53 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte con ferite profonde, branche secche ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, non sono state riscontrate alterazioni interne ma una parete sana in tutti i punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi e di contenimento.

Populus spp. (cod. 20440): presenta un'altezza complessiva di 19 metri e un diametro del tronco di 51 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte con ferite profonde e molti rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, non sono state riscontrate alterazioni interne ma una parete sana in tutti i punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Populus spp. (cod. 20441): presenta un'altezza complessiva di 18 metri e un diametro del tronco di 64 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte con ferite profonde ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, non sono state riscontrate alterazioni interne ma una parete sana in tutti i punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi.

Populus alba (cod. 20463): presenta un'altezza complessiva di 17 metri e un diametro del tronco di 56 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte, branche secche e molti rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, non sono state riscontrate alterazioni interne ma una parete sana in tutti i punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi, di contenimento e il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Populus alba (cod. 20464): presenta un'altezza complessiva di 19 metri e un diametro del tronco di 53 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte con ferite superficiali, ferite superficiali al colletto ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, non sono state riscontrate alterazioni interne ma una parete sana in tutti i punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi e di contenimento.

Populus alba (cod. 20465): presenta un'altezza complessiva di 18 metri e un diametro del tronco di 53 cm. La pianta arborea presenta ferite superficiali al colletto ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, non sono state riscontrate alterazioni interne ma una parete sana in tutti i punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi e di contenimento.

Populus alba (cod. 20466): presenta un'altezza complessiva di 19 metri e un diametro del tronco di 58 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, non sono state riscontrate alterazioni interne ma una parete sana in tutti i punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi e di contenimento.

Populus alba (cod. 20467): presenta un'altezza complessiva di 19 metri e un diametro del tronco di 51 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte e ferite profonde all'inserzione delle branche. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, non sono state riscontrate alterazioni interne ma una parete sana in tutti i punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di contenimento.

Populus alba (cod. 20468): presenta un'altezza complessiva di 19 metri e un diametro del tronco di 71 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte, ferite superficiali al colletto, il tronco inclinato di 15°, branche secche e molti rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, non sono state riscontrate alterazioni interne ma una parete sana in tutti i punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi, di contenimento e il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Populus alba (cod. 20470): presenta un'altezza complessiva di 19 metri e un diametro del tronco di 56 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte con ferite superficiali, la corteccia sollevata al colletto, lungo il tronco e all'inserzione delle branche nonché ferite superficiali sulle branche. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, non sono state riscontrate alterazioni interne ma una parete sana in tutti i punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di contenimento.

Via Oppietto

Ulmus spp. (cod. 01): posto davanti al civico 14, presenta un'altezza complessiva di 22 metri e un diametro del tronco di 89 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte con ferite superficiali ed alcuni rametti secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, non sono state riscontrate alterazioni interne ma una parete sana in tutti i punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di contenimento e il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Populus nigra 'Italica' (cod. 01): posto davanti al civico 26, presenta un'altezza complessiva di 22 metri e un diametro del tronco di 92 cm. La pianta arborea presenta una cavità aperta, legno alterato e corpi fruttiferi fungini cariogeni al colletto, branche secche ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate alterazioni interne con una parete residua insufficiente in due punti (t/R = 0,17; 0,17). Considerando le gravi alterazioni non recuperabili, la classe di propensione al cedimento risulta D (estrema). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, l'abbattimento della pianta arborea.

Populus nigra 'Italica' (cod. 02): posto davanti al civico 26, presenta un'altezza complessiva di 22 metri e un diametro del tronco di 71 cm. La pianta arborea presenta molti rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, non sono state riscontrate alterazioni interne ma una parete sana in tutti i punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi.

Populus nigra 'Italica' (cod. 03): posto davanti al civico 26, presenta un'altezza complessiva di 24 metri e un diametro del tronco di 79 cm. La pianta arborea presenta alcuni rametti secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, non sono state riscontrate alterazioni interne ma una parete sana in tutti i punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Populus nigra 'Italica' (cod. 04): posto davanti al civico 26, presenta un'altezza complessiva di 22 metri e un diametro del tronco di 66 cm. La pianta arborea presenta branche secche e molti rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, non sono state riscontrate alterazioni interne ma una parete sana in tutti i punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi.

Populus nigra 'Italica' (cod. 05): posto davanti al civico 26, presenta un'altezza complessiva di 22 metri e un diametro del tronco di 93 cm. La pianta arborea presenta alcuni rametti secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, non sono state riscontrate alterazioni interne ma una parete sana in tutti i punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

Scuola elementare Villaggio Ina

Acer negundo (cod. 01): presenta un'altezza complessiva di 10 metri e un diametro del tronco di 37 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte, ferite superficiali al colletto e il tronco con ferite profonde inclinato di 20° verso Sud-Ovest. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, sono state riscontrate alterazioni interne con una parete residua insufficiente in due punti (t/R = 0,12; 0,09). Considerando le gravi alterazioni non recuperabili, la classe di propensione al cedimento risulta D (estrema). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, l'abbattimento della pianta arborea.

Via dei Gerani

Populus spp (cod. 01): posto davanti al civico 40, presenta un'altezza complessiva di 20 metri e un diametro del tronco di 73 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte, il tronco con ferite profonde inclinato di 10° verso Nord ed alcuni rametti secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto, con resistografo di ultima generazione, non sono state riscontrate alterazioni interne ma una parete sana in tutti i punti (t/R = 1,00). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di contenimento e il diradamento dei rami in soprannumero al fine di rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

La nostra Ditta non si assume nessuna responsabilità della caduta di alberi o loro parti per le quali non siano stati eseguiti gli interventi prescritti o gli abbattimenti comunicati prontamente come messa in sicurezza.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti ed altri alberi da controllare di vostra competenza, colgo l'occasione per porgerVi i miei più cordiali saluti.

agridea
Prof. Dottore Agronomo Fitopatologo
Michele Fede

FERRARA TUA S.R.L.
PARCHEGGI
VERDE PUBBLICO
SERVIZI CIMITERIALI

Direzione Area Tecnica
EP/ep 19343
Prot. Gen.: 10.602/19 del 15/10/19

Ferrara, 15/10/2019

SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO
BOLOGNA
PEC mbac-sbeap-bo.centrofe@mailcert.beniculturali.it
SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Per le Province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara
c.a.responsabile Centro Operativo di Ferrara
Via Praisolo, 1
44121 Ferrara

p.c. COMUNE DI FERRARA
Servizio Infrastrutture –Ufficio Verde
PEC comune.ferrara@cert.comune.fe.it

Oggetto: Comunicazione abbattimento pianta a Parco Pareschi ed eliminazione siepe area sottomura Via Ticchioni/Cassoli e V.le IV Novembre.

In qualità di Società assegnataria del Contratto di Servizio con il Comune di Ferrara per la Manutenzione Ordinaria del Verde Pubblico, per conto del Comune di Ferrara, con la presente comunica ai sensi dell'art. 27 del D.lgs 42/2004, l'abbattimento di:

n° 1 Robinia pseudoacacia a Parco Pareschi cod. 21631 a seguito di indagine di stabilità (che si allega)

siepe di Laurus nobilis nel sottomura di Via Ticchioni/Cassoli e già asservita al chiosco "Il Pinguino", ora non più presente, per motivi di igiene e sicurezza

siepe di Laurus nobilis nell'area verde di V.le IV Novembre e già asservita al chiosco "la Siberiana", ora non più presente, per motivi di igiene e sicurezza

Per quanto riguarda Parco Pareschi si procederà al reimpianto nella prima stagione utile.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordialità.

Allegati: indagini di stabilità

Il Direttore Tecnico
.....
(ing. Enrico Pocaterra)

Comune di Ferrara
Data: 2019-10-17 15:31:32.0, PG/2019/129290

FERRARA TUA S.R.L. Via Borso 1 – 44121 Ferrara (FE)
Capitale Sociale: 2.700.000 Euro i.v. - Codice Fiscale e P.IVA: 01964880387 - Iscr CCIAA di Ferrara n. 01964880387 - R.E.A. n. 214063
Direzione e coordinamento di Holding Ferrara Servizi S.r.l.
Sede Legale: Via Borso 1 – 44121 Ferrara (Fe) - Tel. 0532/230111 - Fax 0532/230135
Sede Operativa Settore Parcheggi: Via J.F. Kennedy 6/8 – 44122 Ferrara (Fe) - Tel. 0532/230110 - Fax 0532/230114

Prof. Dott. Agronomo Fitopatologo Michele Fede
Via Antonio di Vincenzo 60, 40129 - Bologna–Italia www.agrideaitalia.it

Destinatario:	Dott.ssa Maria Chiara Ferraro e Dott. Maurizio Aleotti
Ente:	Ferrara Tua S.r.l.
Telefono:	0532 230121
Fax:	0532 230135
Mittente:	Prof. Dott. Agr. Fitopatologo Michele Fede
Ditta:	agridea
Telefono:	051 0454359
Fax:	051 0454372
E-Mail:	*info@agrideaitalia.it*
Data:	*23/09/2019*
Prot.n.:	*498/A/2019*
N° pagine inclusa questa:	*4*

Oggetto: **6° Report corretto interventi arboricolturali da eseguire sulle piante arboree controllate anno 2019 nel Comune di Ferrara.**

Gentilissimi Dottori, come concordato di persona, Vi invio il resoconto sul lavoro e gli interventi arboricolturali urgenti prescritti a seguito della verifica statica strumentale degli alberi da Voi segnalati nel Comune di Ferrara nell'anno 2019 tramite planimetrie. Vi segnalo la necessità di comunicare alla Soprintendenza gli interventi arboricolturali da eseguire per gli alberi sotto tutela oltre al Servizio Fitosanitario provinciale per i platani. Di seguito si riportano le informazioni fondamentali derivanti dalle verifiche eseguite; le schede contenenti tutti i dati rilevati, saranno contenute nell'apposita relazione tecnica.

Ferrara – Via Magenta 1

Cedrus atlantica 'Glauca' (cod. 00001): presenta un'altezza complessiva di 20 metri e un diametro del tronco di 74 cm. La pianta arborea presenta il tronco inclinato di 15° verso Sud-Est, ferite superficiali con legno morto al colletto ed alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi.

Platanus hybrida (cod. 23937): presenta un'altezza complessiva di 17 metri e un diametro del tronco di 75 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, una cavità con apertura esterna e legno alterato al colletto, il tronco inclinato di 30° verso Sud-Ovest con cavità aperta e legno alterato. La classe di propensione al cedimento risulta D (estrema). Il platano presenta cattive condizioni fisiologiche non recuperabili; per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive, il prima possibile, l'abbattimento della pianta arborea.

Ferrara – Via Bregola - Via Sandri

Ulmus sp. (cod. 21223): presenta un'altezza complessiva di 18 metri e un diametro del tronco di 71 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte con ferite superficiali ed alcuni rametti secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di riforma per ribilanciare la chioma.

Ulmus sp. (cod. 21227): presenta un'altezza complessiva di 12 metri e un diametro del tronco di 57 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte con ferite superficiali, emissioni liquide all'inserzione delle branche ed alcuni rametti secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di riforma per ribilanciare la chioma.

Ulmus sp. (cod. 21230): presenta un'altezza complessiva di 17 metri e un diametro del tronco di 62 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte con ferite superficiali e radici avvolgenti, il tronco inclinato di 15° verso Sud-Ovest, monconi a livello delle branche ed alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi.

Ulmus sp. (cod. 21234): presenta un'altezza complessiva di 13 metri e un diametro del tronco di 58 cm. La pianta arborea presenta il tronco inclinato di 15° verso Sud-Ovest. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di riforma per ribilanciare la chioma.

Ulmus sp. (cod. 21240): presenta un'altezza complessiva di 20 metri e un diametro del tronco di 76 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte con ferite superficiali, il sollevamento della pavimentazione ed alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi e la potatura di riforma per ribilanciare la chioma.

Ulmus sp. (cod. 21241): presenta un'altezza complessiva di 20 metri e un diametro del tronco di 60 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte con ferite superficiali ed alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi.

Ulmus sp. (cod. 21242): presenta un'altezza complessiva di 18 metri e un diametro del tronco di 72 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte con ferite superficiali e molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi.

Ferrara – Via Marconi 37

Celtis australis (cod. 00001): posto nei pressi della sede della Protezione Civile, presenta un'altezza complessiva di 15 metri e un diametro del tronco di 99 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, una cavità con apertura esterna e legno alterato oltre a numerosi carpofori fungini cariogeni di *Ganoderma* sp. al colletto, cavità aperta e legno alterato all'inserzione delle branche. La classe di propensione al cedimento risulta D (estrema). Il bagolaro presenta cattive condizioni fisiologiche non recuperabili; per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive, il prima possibile, l'abbattimento della pianta arborea.

Ferrara – Parco Pareschi

Robinia pseudoacacia (cod. 21631): presenta un'altezza complessiva di 10 metri e un diametro del tronco di 84 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte con ferite superficiali, ferite profonde al colletto e lungo il tronco, una cavità aperta all'inserzione delle branche, il tronco inclinato di 20° verso Nord-Est e delle ferite profonde sulle branche. La classe di propensione al cedimento risulta CD (elevata). In alternativa all'abbattimento, si prescrive un ricontrollo periodico annuale.

La nostra Ditta non si assume nessuna responsabilità della caduta di alberi o loro parti per le quali non siano stati eseguiti gli interventi prescritti o gli abbattimenti comunicati prontamente come messa in sicurezza.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti ed altri alberi da controllare di vostra competenza, colgo l'occasione per porgerVi i miei più cordiali saluti.

agridea
Prof. Dottore Agronomo Fitopatologo
Michele Fede

Prof. Dott. Agronomo Fitopatologo Michele Fede
Via Antonio di Vincenzo 60, 40129 - Bologna–Italia www.agrideaitalia.it

Destinatario:	Dott.ssa Maria Chiara Ferraro e Dott. Maurizio Aleotti
Ente:	Ferrara Tua S.r.l.
Telefono:	0532 230121
Fax:	0532 230135
Mittente:	Prof. Dott. Agr. Fitopatologo Michele Fede
Ditta:	agridea
Telefono:	051 0454359
Fax:	051 0454372
E-Mail:	*info@agrideaitalia.it*
Data:	*09/10/2019*
Prot.n.:	*541/A/2019*
N° pagine inclusa questa:	*13*

Oggetto: **7° Report interventi arboricolturali da eseguire sulle piante arboree controllate anno 2019 nel Comune di Ferrara.**

Gentilissimi Dottori, come concordato di persona, Vi invio il resoconto sul lavoro e gli interventi arboricolturali urgenti prescritti a seguito della verifica statica strumentale degli alberi da Voi segnalati nel Comune di Ferrara nell'anno 2019 tramite planimetrie. Vi segnalo la necessità di comunicare alla Soprintendenza gli interventi arboricolturali da eseguire per gli alberi sotto tutela oltre al Servizio Fitosanitario provinciale per i platani. Di seguito si riportano le informazioni fondamentali derivanti dalle verifiche eseguite; le schede contenenti tutti i dati rilevati, saranno contenute nell'apposita relazione tecnica.

Ferrara – Materna Pacinotti

Acer negundo (cod. 1): presenta un'altezza complessiva di 17 metri e un diametro del tronco di 67 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte, il tronco inclinato di 20° verso Sud-Est, alcune branche secche e molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda e il diradamento dei rami in soprannumero.

Acer negundo (cod. 2): presenta un'altezza complessiva di 18 metri e un diametro del tronco di 51 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte e molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda.

Acer negundo (cod. 3): presenta un'altezza complessiva di 16 metri e un diametro del tronco di 54 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte e impianti tecnologici presenti nel sottosuolo, presenza di monconi sulle branche con legno alterato e carpofori fungini saprofiti, molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda e il diradamento dei rami in soprannumero.

Acer negundo (cod. 4): presenta un'altezza complessiva di 17 metri e un diametro del tronco di 37 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte, ferite profonde sul tronco, ferite profonde alle branche con legno alterato e carpofori fungini saprofiti, alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta D (estrema). L'acero presenta condizioni fitosanitarie non recuperabili, per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, l'abbattimento.

Acer spp. (cod. 5): presenta un'altezza complessiva di 14 metri e un diametro del tronco di 33 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte, branche secche e molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda e il diradamento dei rami in soprannumero.

Ferrara – Via Piopponi, 31

Populus alba (cod. 29452): presenta un'altezza complessiva di 22 metri e un diametro del tronco di 94 cm. La pianta arborea presenta radici avvolgenti e impianti tecnologici presenti nel sottosuolo, il tronco inclinato di 15° verso Nord con legno morto ma non marcio e molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda e una potatura di contenimento.

Populus alba (cod. 29454): presenta un'altezza complessiva di 22 metri e un diametro del tronco di 92 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici presenti nel sottosuolo e molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda e una potatura di contenimento.

Pinus pinea (cod. 29378): presenta un'altezza complessiva di 16 metri e un diametro del tronco di 58 cm. La pianta arborea presenta molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda.

Pinus pinea (cod. 29379): presenta un'altezza complessiva di 15 metri e un diametro del tronco di 47 cm. La pianta arborea presenta il tronco inclinato di 20° verso Nord-Ovest ed alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda e il diradamento dei rami in soprannumero.

Populus alba (cod. 29385): presenta un'altezza complessiva di 17 metri e un diametro del tronco di 63 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte con ferite profonde, il tronco inclinato di 25° verso Sud e molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda.

Populus alba (cod. 29386): presenta un'altezza complessiva di 16 metri e un diametro del tronco di 52 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte con ferite profonde, il tronco inclinato di 25° verso Sud-Est e molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda.

Robinia pseudoacacia 'Monophylla' (cod. 29389): presenta un'altezza complessiva di 16 metri e un diametro del tronco di 33 cm. La pianta arborea presenta molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda.

Prunus avium (cod. 29390): presenta un'altezza complessiva di 8 metri e un diametro del tronco di 37 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte, delle emissioni liquide sul tronco e molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda.

Cercis siliquastrum (cod. 29393): presenta un'altezza complessiva di 12 metri e un diametro del tronco di 39 cm. La pianta arborea presenta tronco inclinato di 25° verso Nord-Ovest con ferite profonde e legno morto ma non marcio, carpofori fungini saprofiti all'inserzione delle branche e molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda.

Paulownia tomentosa (cod. 29394): presenta un'altezza complessiva di 14 metri e un diametro del tronco di 50 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte e molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda e una potatura di contenimento.

Paulownia tomentosa (cod. 29396): presenta un'altezza complessiva di 18 metri e un diametro del tronco di 51 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte con ferite profonde, il tronco inclinato di 20° verso Sud-Ovest, branche secche e molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda e un diradamento dei rami in soprannumero.

Fraxinus spp. (cod. 29397): presenta un'altezza complessiva di 19 metri e un diametro del tronco di 39 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte ed alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda.

Fraxinus spp. (cod. 29398): presenta un'altezza complessiva di 19 metri e un diametro del tronco di 34 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte, il tronco inclinato di 15° verso Sud-Ovest, le branche secche e molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda.

Fraxinus spp. (cod. 29399): presenta un'altezza complessiva di 19 metri e un diametro del tronco di 37 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte e molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda e il diradamento dei rami in soprannumero.

Fraxinus spp. (cod. 29400): presenta un'altezza complessiva di 19 metri e un diametro del tronco di 33 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte e molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda.

Populus alba (cod. 29401): presenta un'altezza complessiva di 16 metri e un diametro del tronco di 63 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte, il tronco inclinato di 15° verso Sud-Est, dei monconi alle branche ed alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda.

Acer negundo (cod. 29402): presenta un'altezza complessiva di 14 metri e un diametro del tronco di 37 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte e molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda.

Acer negundo (cod. 29403): presenta un'altezza complessiva di 18 metri e un diametro del tronco di 58 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte con ferite profonde, il tronco sinuoso ed alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda.

Acer negundo (cod. 29404): presenta un'altezza complessiva di 18 metri e un diametro del tronco di 34 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte e molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda.

Acer negundo (cod. 29405): presenta un'altezza complessiva di 16 metri e un diametro del tronco di 43 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte, delle ferite profonde e legno morto ma non marcio all'inserzione delle branche, molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda.

Acer negundo (cod. 29407): presenta un'altezza complessiva di 12 metri e un diametro del tronco di 34 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte, del legno morto ma non marcio sul tronco ed all'inserzione delle branche, molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda.

Acer negundo (cod. 29408): presenta un'altezza complessiva di 15 metri e un diametro del tronco di 37 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte, il tronco sinuoso con ferite profonde ed alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda.

Catalpa bignonioides (cod. 29409): presenta un'altezza complessiva di 14 metri e un diametro del tronco di 41 cm. La pianta arborea presenta tronco inclinato di 35° verso Ovest con ferite profonde e legno morto ma non marcio, alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda e una potatura di alleggerimento.

Ferrara – Area Verde Via Ravera

Fraxinus spp. (cod. 31490): presenta un'altezza complessiva di 8 metri e un diametro del tronco di 30 cm. La pianta arborea presenta tronco inclinato di 15° verso Sud e molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda.

Fraxinus spp. (cod. 31491): presenta un'altezza complessiva di 9 metri e un diametro del tronco di 34 cm. La pianta arborea presenta radici avvolgenti, ferite superficiali e legno morto ma non marcio all'inserzione delle branche, molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda e la potatura di contenimento.

Fraxinus spp. (cod. 31492): presenta un'altezza complessiva di 9 metri e un diametro del tronco di 27 cm. La pianta arborea presenta molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda.

Fraxinus spp. (cod. 31493): presenta un'altezza complessiva di 7,5 metri e un diametro del tronco di 32 cm. La pianta arborea presenta ferite superficiali sul tronco e molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda.

Fraxinus spp. (cod. 31494): presenta un'altezza complessiva di 6 metri e un diametro del tronco di 23 cm. La pianta arborea presenta ferite superficiali sul colletto e molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda.

Fraxinus spp. (cod. 31495): presenta un'altezza complessiva di 7 metri e un diametro del tronco di 30 cm. La pianta arborea presenta ferite superficiali sul colletto, ferite profonde e legno morto ma non marcio a livello del tronco e dell'inserzione delle branche, molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda.

Fraxinus spp. (cod. 31496): presenta un'altezza complessiva di 9 metri e un diametro del tronco di 33 cm. La pianta arborea presenta radici avvolgenti con ferite superficiali, ferite superficiali sul colletto, il tronco inclinato di 10° verso Sud-Ovest e molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda.

Fraxinus spp. (cod. 31497): presenta un'altezza complessiva di 7,5 metri e un diametro del tronco di 29 cm. La pianta arborea presenta radici avvolgenti, ferite profonde e legno morto ma non marcio a livello del colletto, molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda.

Fraxinus spp. (cod. 31498): presenta un'altezza complessiva di 9 metri e un diametro del tronco di 33 cm. La pianta arborea presenta ferite profonde e legno morto ma non marcio a livello del colletto, alcune branche secche e molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda.

Fraxinus spp. (cod. 31499): presenta un'altezza complessiva di 9 metri e un diametro del tronco di 33 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte con ferite superficiali, delle ferite profonde a livello del colletto, il tronco sinuoso con ferite profonde, alcune branche secche e molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda.

Fraxinus spp. (cod. 31500): presenta un'altezza complessiva di 9 metri e un diametro del tronco di 38 cm. La pianta arborea presenta ferite profonde a livello del colletto, il tronco inclinato di 15° verso Sud, alcune branche secche e molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda.

Fraxinus spp. (cod. 31501): presenta un'altezza complessiva di 9 metri e un diametro del tronco di 31 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte e molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda.

Fraxinus spp. (cod. 31502): presenta un'altezza complessiva di 9 metri e un diametro del tronco di 36 cm. La pianta arborea presenta ferite profonde con legno morto ma non marcio a livello del colletto, lo scortecciamento/sollevamento della corteccia sul tronco, delle ferite profonde all'inserzione delle branche, alcune branche secche e molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda.

Fraxinus spp. (cod. 31503): presenta un'altezza complessiva di 8 metri e un diametro del tronco di 33 cm. La pianta arborea presenta ferite profonde e legno morto ma non marcio a livello del colletto, il tronco sinuoso con alcune ferite profonde e legno morto ma non marcio, molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda.

Fraxinus spp. (cod. 31505): presenta un'altezza complessiva di 8 metri e un diametro del tronco di 29 cm. La pianta arborea presenta radici avvolgenti, alcune ferite profonde e legno morto ma non marcio a livello del colletto, molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda.

Fraxinus spp. (cod. 31506): presenta un'altezza complessiva di 9 metri e un diametro del tronco di 33 cm. La pianta arborea presenta radici avvolgenti, alcune ferite profonde e legno morto ma non marcio a livello del colletto, alcune branche secche e molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda.

Fraxinus spp. (cod. 31507): presenta un'altezza complessiva di 9 metri e un diametro del tronco di 29 cm. La pianta arborea presenta lo scortecciamento/sollevamento della corteccia sul tronco e molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda.

Fraxinus spp. (cod. 31508): presenta un'altezza complessiva di 8 metri e un diametro del tronco di 27 cm. La pianta arborea presenta lo scortecciamento/sollevamento della corteccia sul tronco e molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda.

Fraxinus spp. (cod. 31509): presenta un'altezza complessiva di 9 metri e un diametro del tronco di 28 cm. La pianta arborea presenta lo scortecciamento/sollevamento della corteccia sul colletto e sul tronco, molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda.

Fraxinus spp. (cod. 31510): presenta un'altezza complessiva di 7 metri e un diametro del tronco di 24 cm. La pianta arborea presenta lo scortecciamento/sollevamento della corteccia sul colletto e sul tronco, molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda.

Fraxinus spp. (cod. 31511): presenta un'altezza complessiva di 7 metri e un diametro del tronco di 33 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte e molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda.

Fraxinus spp. (cod. 31512): presenta un'altezza complessiva di 9 metri e un diametro del tronco di 36 cm. La pianta arborea presenta radici avvolgenti, lo scortecciamento/sollevamento della corteccia sul colletto e sul tronco, la corteccia inclusa a livello dell'inserzione delle branche e molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda.

Fraxinus spp. (cod. 31513): presenta un'altezza complessiva di 7 metri e un diametro del tronco di 30 cm. La pianta arborea presenta legno morto ma non marcio a livello del colletto, la corteccia inclusa all'inserzione delle e molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda.

Fraxinus spp. (cod. 31551): presenta un'altezza complessiva di 8 metri e un diametro del tronco di 33 cm. La pianta arborea presenta legno morto ma non marcio al colletto, il tronco inclinato di 10° verso Sud, alcune ferite profonde all'inserzione delle branche e molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda.

Fraxinus spp. (cod. 31552): presenta un'altezza complessiva di 9 metri e un diametro del tronco di 33 cm. La pianta arborea presenta lo scortecciamento/sollevamento della corteccia e legno morto ma non marcio al colletto, alcune branche secche e molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda.

Fraxinus spp. (cod. 31553): presenta un'altezza complessiva di 9 metri e un diametro del tronco di 27 cm. La pianta arborea presenta ferite profonde e legno morto ma non marcio al colletto, molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda.

Fraxinus spp. (cod. 31554): presenta un'altezza complessiva di 11 metri e un diametro del tronco di 39 cm. La pianta arborea presenta radici avvolgenti, alcune ferite profonde e legno morto ma non marcio al colletto, il tronco sinuoso con scortecciamento/sollevamento della corteccia, la corteccia inclusa e ferite profonde all'inserzione delle branche molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda e la potatura di contenimento.

Fraxinus spp. (cod. 31555): presenta un'altezza complessiva di 10 metri e un diametro del tronco di 32 cm. La pianta arborea presenta ferite profonde e legno morto ma non marcio al colletto, la corteccia inclusa all'inserzione delle branche con ferite profonde e molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda e la potatura di contenimento.

Fraxinus spp. (cod. 31556): presenta un'altezza complessiva di 9 metri e un diametro del tronco di 35 cm. La pianta arborea presenta radici avvolgenti, ferite profonde e legno morto ma non marcio al colletto, la corteccia inclusa e ferite profonde all'inserzione delle branche, molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta D (estrema). Il frassino presenta condizioni fitosanitarie non recuperabili, per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, l'abbattimento.

Fraxinus spp. (cod. 31562): presenta un'altezza complessiva di 8 metri e un diametro del tronco di 30 cm. La pianta arborea presenta radici avvolgenti, il tronco inclinato di 15° verso Sud-Ovest con scortecciamento/sollevamento della corteccia sul tronco, la corteccia inclusa all'inserzione delle branche e molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda.

Fraxinus spp. (cod. 31563): presenta un'altezza complessiva di 8 metri e un diametro del tronco di 34 cm. La pianta arborea presenta ferite profonde e legno morto ma non marcio al colletto, il tronco inclinato di 10° verso Sud con ferite profonde e legno morto ma non marcio, delle ferite profonde a livello dell'inserzione delle branche ed alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda.

Fraxinus spp. (cod. 31564): presenta un'altezza complessiva di 7 metri e un diametro del tronco di 29 cm. La pianta arborea presenta lo scortecciamento/sollevamento della corteccia a livello del colletto, il tronco inclinato di 15° verso Sud-Est ed alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda.

Fraxinus spp. (cod. 31565): presenta un'altezza complessiva di 7 metri e un diametro del tronco di 27 cm. La pianta arborea presenta tronco inclinato di 20° verso Sud-Ovest, la corteccia inclusa all'inserzione delle branche e molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda.

Fraxinus spp. (cod. 31571): presenta un'altezza complessiva di 8 metri e un diametro del tronco di 31 cm. La pianta arborea presenta la corteccia inclusa all'inserzione delle branche ed alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda.

Fraxinus spp. (cod. 31572): presenta un'altezza complessiva di 8 metri e un diametro del tronco di 26 cm. La pianta arborea presenta molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda.

Fraxinus spp. (cod. 31573): presenta un'altezza complessiva di 8 metri e un diametro del tronco di 32 cm. La pianta arborea presenta corteccia inclusa all'inserzione delle branche e molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda.

Fraxinus spp. (cod. 31574): presenta un'altezza complessiva di 9 metri e un diametro del tronco di 29 cm. La pianta arborea presenta la corteccia inclusa all'inserzione delle branche, alcune branche secche e molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda.

Fraxinus spp. (cod. 31575): presenta un'altezza complessiva di 8 metri e un diametro del tronco di 28 cm. La pianta arborea presenta alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda.

Fraxinus spp. (cod. 31576): presenta un'altezza complessiva di 8 metri e un diametro del tronco di 30 cm. La pianta arborea presenta alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda.

La nostra Ditta non si assume nessuna responsabilità della caduta di alberi o loro parti per le quali non siano stati eseguiti gli interventi prescritti o gli abbattimenti comunicati prontamente come messa in sicurezza.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti ed altri alberi da controllare di vostra competenza, colgo l'occasione per porgerVi i miei più cordiali saluti.

agridea
Prof. Dottore Agronomo Fitopatologo
Michele Fede

Prof. Dott. Agronomo Fitopatologo Michele Fede
Via Antonio di Vincenzo 60, 40129 - Bologna–Italia www.agrideaitalia.it

Destinatario:	Dott.ssa Maria Chiara Ferraro e Dott. Maurizio Aleotti
Ente:	Ferrara Tua S.r.l.
Telefono:	0532 230121
Fax:	0532 230135
Mittente:	Prof. Dott. Agr. Fitopatologo Michele Fede
Ditta:	agridea
Telefono:	051 0454359
Fax:	051 0454372
E-Mail:	*info@agrideaitalia.it*
Data:	*15/10/2019*
Prot.n.:	*552/A/2019*
N° pagine inclusa questa:	*2*

Oggetto: **8° Report interventi arboricolturali da eseguire sulle piante arboree controllate anno 2019 nel Comune di Ferrara.**

Gentilissimi Dottori, come concordato di persona, Vi invio il resoconto sul lavoro e gli interventi arboricolturali urgenti prescritti a seguito della verifica statica strumentale degli alberi da Voi segnalati nel Comune di Ferrara nell'anno 2019 tramite planimetrie. Vi segnalo la necessità di comunicare alla Soprintendenza gli interventi arboricolturali da eseguire per gli alberi sotto tutela oltre al Servizio Fitosanitario provinciale per i platani. Di seguito si riportano le informazioni fondamentali derivanti dalle verifiche eseguite; le schede contenenti tutti i dati rilevati, saranno contenute nell'apposita relazione tecnica.

Ferrara – Via Coronella

Populus nigra 'Italica' (cod. 35715): posto sul lato opposto del civico 118, presenta una altezza complessiva di 30 metri e un diametro del tronco di 88 cm. La pianta arborea presenta la delimitazione dell'apparato radicale da un lato del canale di scolo e dall'altro dalla sede stradale, numerosi carpofori fungini cariogeni al colletto ed alcuni rami secchi nella chioma come sua autoriduzione per la fase finale del ciclo vitale. Dalle prove strumentali eseguite al colletto sono state riscontrate gravi alterazioni interne con parete residua insufficiente in tutti i punti (t/R = 0,06; 0,11; 0,15; 0,08). Considerando le gravi alterazioni provenienti dall'apparato radicale, la classe di propensione al cedimento risulta D (estrema). Per garantire la sicurezza di cose e persone, si prescrive di eseguire il prima possibile l'abbattimento della pianta arborea.

La nostra Ditta non si assume nessuna responsabilità della caduta di alberi o loro parti per le quali non siano stati eseguiti gli interventi prescritti o gli abbattimenti comunicati prontamente come messa in sicurezza.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti ed altri alberi da controllare di vostra competenza, colgo l'occasione per porgerVi i miei più cordiali saluti.

agridea
Prof. Dottore Agronomo Fitopatologo
Michele Fede

Prof. Dott. Agronomo Fitopatologo Michele Fede
Via Antonio di Vincenzo 60, 40129 - Bologna–Italia www.agrideaitalia.it

Destinatario:	Dott.ssa Maria Chiara Ferraro e Dott. Maurizio Aleotti
Ente:	Ferrara Tua S.r.l.
Telefono:	0532 230121
Fax:	0532 230135
Mittente:	Prof. Dott. Agr. Fitopatologo Michele Fede
Ditta:	agridea
Telefono:	051 0454359
Fax:	051 0454372
E-Mail:	*info@agrideaitalia.it*
Data:	*26/10/2019*
Prot.n.:	*569/A/2019*
N° pagine inclusa questa:	*2*

Oggetto: **9° Report interventi arboricolturali da eseguire sulle piante arboree controllate anno 2019 nel Comune di Ferrara.**

Gentilissimi Dottori, come concordato di persona, Vi invio il resoconto sul lavoro e gli interventi arboricolturali urgenti prescritti a seguito della verifica statica strumentale degli alberi da Voi segnalati nel Comune di Ferrara nell'anno 2019 tramite planimetrie. Vi segnalo la necessità di comunicare alla Soprintendenza gli interventi arboricolturali da eseguire per gli alberi sotto tutela oltre al Servizio Fitosanitario provinciale per i platani. Di seguito si riportano le informazioni fondamentali derivanti dalle verifiche eseguite; le schede contenenti tutti i dati rilevati, saranno contenute nell'apposita relazione tecnica.

Ferrara – Viale Belvedere

Populus nigra 'Italica' (cod. 6774): presenta un'altezza complessiva di 18 metri e un diametro del tronco di 36 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, cavità interna a livello del colletto, cavità interna e legno morto ma non alterato sul tronco. La classe di propensione al cedimento risulta D (estrema). Il pioppo cipressino presenta condizioni fitosanitarie non recuperabili, per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, l'abbattimento della pianta arborea.

Populus nigra 'Italica' (cod. 6800): presenta un'altezza complessiva di 19 metri e un diametro del tronco di 38 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, radici scoperte con ferite superficiali, il tronco inclinato di 10° verso la sede stradale con ferite profonde e gallerie da insetti xilofagi. La classe di propensione al cedimento risulta D (estrema). Il pioppo cipressino presenta condizioni fitosanitarie non recuperabili, per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, l'abbattimento della pianta arborea.

Populus nigra 'Italica' (cod. 6802): presenta un'altezza complessiva di 16 metri e un diametro del tronco di 32 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, radici scoperte con ferite superficiali, il tronco con ferite profonde e cavità interna. La classe di propensione al cedimento risulta D (estrema). Il pioppo cipressino presenta condizioni fitosanitarie non recuperabili, per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, l'abbattimento della pianta arborea.

Populus nigra 'Italica' (cod. 6808): presenta un'altezza complessiva di 18 metri e un diametro del tronco di 33 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, radici scoperte con ferite superficiali, il tronco con ferite profonde e cavità interna. La classe di propensione al cedimento risulta D (estrema). Il pioppo cipressino presenta condizioni fitosanitarie non recuperabili, per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, l'abbattimento della pianta arborea.

Populus nigra 'Italica' (cod. 6818): presenta un'altezza complessiva di 17 metri e un diametro del tronco di 22 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, radici scoperte con ferite profonde e molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta D (estrema). Il pioppo cipressino presenta condizioni fitosanitarie non recuperabili, per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, l'abbattimento della pianta arborea.

La nostra Ditta non si assume nessuna responsabilità della caduta di alberi o loro parti per le quali non siano stati eseguiti gli interventi prescritti o gli abbattimenti comunicati prontamente come messa in sicurezza.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti ed altri alberi da controllare di vostra competenza, colgo l'occasione per porgerVi i miei più cordiali saluti.

agridea
Prof. Dottore Agronomo Fitopatologo
Michele Fede

Prof. Dott. Agronomo Fitopatologo Michele Fede
Via Antonio di Vincenzo 60, 40129 - Bologna–Italia www.agrideaitalia.it

Destinatario:	Dott.ssa Maria Chiara Ferraro e Dott. Maurizio Aleotti
Ente:	Ferrara Tua S.r.l.
Telefono:	0532 230121
Fax:	0532 230135
Mittente:	Prof. Dott. Agr. Fitopatologo Michele Fede
Ditta:	agridea
Telefono:	051 0454359
Fax:	051 0454372
E-Mail:	*info@agrideaitalia.it*
Data:	*13/11/2019*
Prot.n.:	*596/A/2019*
N° pagine inclusa questa:	*9*

Oggetto: **10° Report interventi arboricolturali da eseguire sulle piante arboree controllate anno 2019 nel Comune di Ferrara.**

Gentilissimi Dottori, come concordato di persona, Vi invio il resoconto sul lavoro e gli interventi arboricolturali urgenti prescritti a seguito della verifica statica strumentale degli alberi da Voi segnalati nel Comune di Ferrara nell'anno 2019 tramite planimetrie. Vi segnalo la necessità di comunicare alla Soprintendenza gli interventi arboricolturali da eseguire per gli alberi sotto tutela oltre al Servizio Fitosanitario provinciale per i platani. Di seguito si riportano le informazioni fondamentali derivanti dalle verifiche eseguite; le schede contenenti tutti i dati rilevati, saranno contenute nell'apposita relazione tecnica.

Ferrara – Corso Isonzo

Platanus hybrida (cod. 5109): presenta un'altezza complessiva di 22 metri e un diametro del tronco di 74 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, il sollevamento del cordolo e/o della pavimentazione, radici scoperte e il tronco inclinato di 20° verso la sede stradale. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di contenimento.

Platanus hybrida (cod. 5110): presenta un'altezza complessiva di 20 metri e un diametro del tronco di 52 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, il sollevamento del cordolo e/o della pavimentazione, ferite profonde e legno morto ma non alterato a livello del colletto, ferite profonde e legno morto ma non alterato sul tronco. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di contenimento.

Platanus hybrida (cod. 5112): presenta un'altezza complessiva di 20 metri e un diametro del tronco di 43 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo e radici scoperte. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di contenimento.

Platanus hybrida (cod. 5113): presenta un'altezza complessiva di 20 metri e un diametro del tronco di 55 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di contenimento.

Platanus hybrida (cod. 5115): presenta un'altezza complessiva di 22 metri e un diametro del tronco di 69 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo e radici scoperte. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di contenimento.

Platanus hybrida (cod. 5117): presenta un'altezza complessiva di 24 metri e un diametro del tronco di 67 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo e radici avvolgenti. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di contenimento.

Platanus hybrida (cod. 5123): presenta un'altezza complessiva di 23 metri e un diametro del tronco di 69 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, radici scoperte e il tronco inclinato di 10° verso la sede stradale. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di alleggerimento della chioma.

Platanus hybrida (cod. 5126): presenta un'altezza complessiva di 13 metri e un diametro del tronco di 36 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, il tronco inclinato di 15° verso la sede stradale ed alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda.

Platanus hybrida (cod. 5127): presenta un'altezza complessiva di 26 metri e un diametro del tronco di 116 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, il sollevamento del cordolo e/o della pavimentazione e radici scoperte. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di contenimento.

Platanus hybrida (cod. 5128): presenta un'altezza complessiva di 20 metri e un diametro del tronco di 74 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, il tronco inclinato di 20° verso la sede stradale ed alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda.

Platanus hybrida (cod. 5130): presenta un'altezza complessiva di 23 metri e un diametro del tronco di 92 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, radici scoperte e il tronco inclinato di 20° verso la sede stradale. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di alleggerimento della chioma.

Platanus hybrida (cod. 5134): presenta un'altezza complessiva di 21 metri e un diametro del tronco di 58 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, radici scoperte ed alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Platanus hybrida (cod. 5142): presenta un'altezza complessiva di 23 metri e un diametro del tronco di 80 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo ed alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda.

Platanus hybrida (cod. 5146): presenta un'altezza complessiva di 22 metri e un diametro del tronco di 55 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, il tronco inclinato di 15° verso il civico 95 di Corso Isonzo ed alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda.

Platanus hybrida (cod. 5148): presenta un'altezza complessiva di 20 metri e un diametro del tronco di 52 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo ed alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di contenimento.

Platanus hybrida (cod. 5151): presenta un'altezza complessiva di 14 metri e un diametro del tronco di 94 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, il tronco inclinato di 20° verso Sud-Est con cavità con apertura esterna e legno alterato (carie). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Platanus hybrida (cod. 5155): presenta un'altezza complessiva di 16 metri e un diametro del tronco di 34 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, radici scoperte ed alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma e la rimonda dei rami secchi.

Platanus hybrida (cod. 5158): presenta un'altezza complessiva di 20 metri e un diametro del tronco di 77 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, radici scoperte ed alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma e la potatura di rimonda.

Platanus hybrida (cod. 5161): presenta un'altezza complessiva di 18 metri e un diametro del tronco di 53 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, il tronco inclinato di 10° verso Sud ed alcuni rametti secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Platanus hybrida (cod. 5163): presenta un'altezza complessiva di 18 metri e un diametro del tronco di 49 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo ed alcuni rametti secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Platanus hybrida (cod. 5166): presenta un'altezza complessiva di 22 metri e un diametro del tronco di 81 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo e radici scoperte con ferite superficiali, lo scortecciamento/sollevamento della corteccia ed emissioni liquide a livello del tronco. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Platanus hybrida (cod. 5170): presenta un'altezza complessiva di 18 metri e un diametro del tronco di 81 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, radici scoperte ed alcuni rami secchi presenti nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la portatura di contenimento.

Platanus hybrida (cod. 5318): presenta un'altezza complessiva di 17 metri e un diametro del tronco di 58 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, il tronco inclinato di 10°. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Platanus hybrida (cod. 5321): presenta un'altezza complessiva di 19 metri e un diametro del tronco di 78 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo ed alcuni rametti secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma e la potatura di contenimento.

Platanus hybrida (cod. 5322): presenta un'altezza complessiva di 18 metri e un diametro del tronco di 62 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, cavità interna al tronco, branche secche e molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta D (estrema). Il platano presenta condizioni fitosanitarie non recuperabili, per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, l'abbattimento.

Platanus hybrida (cod. 5323): presenta un'altezza complessiva di 16 metri e un diametro del tronco di 59 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, radici scoperte con ferite superficiali ed alcuni rametti secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Platanus hybrida (cod. 5324): presenta un'altezza complessiva di 19 metri e un diametro del tronco di 66 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, radici scoperte e il tronco inclinato di 15° verso Sud. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Platanus hybrida (cod. 5326): presenta un'altezza complessiva di 22 metri e un diametro del tronco di 79 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo ed alcuni rametti secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Platanus hybrida (cod. 5327): presenta un'altezza complessiva di 23 metri e un diametro del tronco di 78 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, ferite superficiali al colletto ed alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, una potatura di rimonda e il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Platanus hybrida (cod. 5332): presenta un'altezza complessiva di 18 metri e un diametro del tronco di 56 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, ferite profonde e legno morto ma non alterato, branche secche ed alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda e il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Platanus hybrida (cod. 5335): presenta un'altezza complessiva di 19 metri e un diametro del tronco di 80 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, lo scortecciamento/sollevamento della corteccia a livello del tronco. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Platanus hybrida (cod. 5336): presenta un'altezza complessiva di 19 metri e un diametro del tronco di 60 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, ferite superficiali al colletto ed alcuni rametti secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Platanus hybrida (cod. 5338): presenta un'altezza complessiva di 17 metri e un diametro del tronco di 70 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, ferite superficiali al colletto, ferite profonde e legno morto ma non alterato a livello del tronco. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Platanus hybrida (cod. 5340): presenta un'altezza complessiva di 18 metri e un diametro del tronco di 48 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, ferite superficiali al colletto, cavità interna al tronco ed alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda.

Platanus hybrida (cod. 5342): presenta un'altezza complessiva di 19 metri e un diametro del tronco di 50 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo ed alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma e la potatura di rimonda.

Platanus hybrida (cod. 5344): presenta un'altezza complessiva di 20 metri e un diametro del tronco di 75 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, ferite superficiali al colletto e sul tronco. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Platanus hybrida (cod. 5345): presenta un'altezza complessiva di 18 metri e un diametro del tronco di 64 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, ferite superficiali al colletto ed alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma e la potatura di rimonda.

Platanus hybrida (cod. 5347): presenta un'altezza complessiva di 18 metri e un diametro del tronco di 50 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, il tronco inclinato di 15° verso la sede stradale ed alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Platanus hybrida (cod. 5348): presenta un'altezza complessiva di 18 metri e un diametro del tronco di 60 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo ed alcuni rametti secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Platanus hybrida (cod. 5357): presenta un'altezza complessiva di 15 metri e un diametro del tronco di 55 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo ed alcuni rametti secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Platanus hybrida (cod. 5358): presenta un'altezza complessiva di 20 metri e un diametro del tronco di 69 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo e molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda e il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Platanus hybrida (cod. 5359): presenta un'altezza complessiva di 16 metri e un diametro del tronco di 44 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo e molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda.

La nostra Ditta non si assume nessuna responsabilità della caduta di alberi o loro parti per le quali non siano stati eseguiti gli interventi prescritti o gli abbattimenti comunicati prontamente come messa in sicurezza.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti ed altri alberi da controllare di vostra competenza, colgo l'occasione per porgerVi i miei più cordiali saluti.

agridea
Prof. Dottore Agronomo Fitopatologo
Michele Fede

Prof. Dott. Agronomo Fitopatologo Michele Fede
Via Antonio di Vincenzo 60, 40129 - Bologna–Italia www.agrideaitalia.it

Destinatario:	Dott.ssa Maria Chiara Ferraro e Dott. Maurizio Aleotti
Ente:	Ferrara Tua S.r.l.
Telefono:	0532 230121
Fax:	0532 230135
Mittente:	Prof. Dott. Agr. Fitopatologo Michele Fede
Ditta:	agridea
Telefono:	051 0454359
Fax:	051 0454372
E-Mail:	*info@agrideaitalia.it*
Data:	*25/11/2019*
Prot.n.:	*613/A/2019*
N° pagine inclusa questa:	*8*

Oggetto: **11° Report interventi arboricolturali da eseguire sulle piante arboree controllate anno 2019 nel Comune di Ferrara.**

Gentilissimi Dottori, come concordato di persona, Vi invio il resoconto sul lavoro e gli interventi arboricolturali urgenti prescritti a seguito della verifica statica strumentale degli alberi da Voi segnalati nel Comune di Ferrara nell'anno 2019 tramite planimetrie. Vi segnalo la necessità di comunicare alla Soprintendenza gli interventi arboricolturali da eseguire per gli alberi sotto tutela oltre al Servizio Fitosanitario provinciale per i platani. Di seguito si riportano le informazioni fondamentali derivanti dalle verifiche eseguite; le schede contenenti tutti i dati rilevati, saranno contenute nell'apposita relazione tecnica.

Ferrara – Interno Fiere

Populus nigra 'Italica' (cod. 02): presenta un'altezza complessiva di 20 metri e un diametro del tronco di 72 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, alcune branche secche e molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda e il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Populus nigra 'Italica' (cod. 03): presenta un'altezza complessiva di 18 metri e un diametro del tronco di 52 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, ferite superficiali al colletto, alcune branche secche e molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda e il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Populus nigra 'Italica' (cod. 04): presenta un'altezza complessiva di 18 metri e un diametro del tronco di 68 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, il sollevamento del cordolo e/o della pavimentazione e molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda e il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Populus nigra 'Italica' (cod. 05): presenta un'altezza complessiva di 17 metri e un diametro del tronco di 63 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, alcune branche secche e molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda e il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Populus nigra 'Italica' (cod. 07): presenta un'altezza complessiva di 17 metri e un diametro del tronco di 53 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo e molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda e il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Populus nigra 'Italica' (cod. 08): presenta un'altezza complessiva di 18 metri e un diametro del tronco di 60 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, ferite superficiali al colletto, diverse branche secche e molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta D (estrema). Il pioppo cipressino presenta condizioni fitosanitarie non recuperabili, per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, l'abbattimento della pianta arborea.

Populus nigra 'Italica' (cod. 09): presenta un'altezza complessiva di 16 metri e un diametro del tronco di 50 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, cavità interna a livello del tronco e dell'inserzione delle branche, ferite profonde a livello delle branche, diverse branche secche e molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta D (estrema). Il pioppo cipressino presenta condizioni fitosanitarie non recuperabili, per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, l'abbattimento della pianta arborea.

Populus nigra 'Italica' (cod. 10): presenta un'altezza complessiva di 16 metri e un diametro del tronco di 74 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, ferite profonde e cavità interna al tronco, cavità interna a livello dell'inserzione delle branche, diverse branche secche e molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta D (estrema). Il pioppo cipressino presenta condizioni fitosanitarie non recuperabili, per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, l'abbattimento della pianta arborea.

Populus nigra 'Italica' (cod. 11): presenta un'altezza complessiva di 15 metri e un diametro del tronco di 78 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, cavità interna a livello del tronco e dell'inserzione delle branche, diverse branche secche e molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta D (estrema). Il pioppo cipressino presenta condizioni fitosanitarie non recuperabili, per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, l'abbattimento della pianta arborea.

Populus nigra 'Italica' (cod. 12): presenta un'altezza complessiva di 16 metri e un diametro del tronco di 80 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, cavità interna a livello del troncto e dell'inserzione delle branche, diverse branche secche e molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta D (estrema). Il pioppo cipressino presenta condizioni fitosanitarie non recuperabili, per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, l'abbattimento della pianta arborea.

Populus nigra 'Italica' (cod. 13): presenta un'altezza complessiva di 18 metri e un diametro del tronco di 71 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, un oggetto metallico a livello del tronco ed alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Populus nigra 'Italica' (cod. 14): presenta un'altezza complessiva di 19 metri e un diametro del tronco di 68 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo ed alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Populus nigra 'Italica' (cod. 15): presenta un'altezza complessiva di 17 metri e un diametro del tronco di 62 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo ed alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Populus nigra 'Italica' (cod. 16): presenta un'altezza complessiva di 17 metri e un diametro del tronco di 61 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, ferite superficiali al colletto ed alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Populus nigra 'Italica' (cod. 17): presenta un'altezza complessiva di 17 metri e un diametro del tronco di 70 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, ferite superficiali sul tronco ed alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di contenimento, la potatura di rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Populus nigra 'Italica' (cod. 18): presenta un'altezza complessiva di 20 metri e un diametro del tronco di 67 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo ed alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Populus nigra 'Italica' (cod. 19): presenta un'altezza complessiva di 20 metri e un diametro del tronco di 65 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo ed alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Populus nigra 'Italica' (cod. 20): presenta un'altezza complessiva di 20 metri e un diametro del tronco di 58 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, delle emissioni liquide a livello del tronco ed alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Populus nigra 'Italica' (cod. 21): presenta un'altezza complessiva di 20 metri e un diametro del tronco di 62 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, dei monconi sulle branche ed alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Populus nigra 'Italica' (cod. 22): presenta un'altezza complessiva di 20 metri e un diametro del tronco di 58 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo ed alcuni rametti secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di contenimento.

Populus nigra 'Italica' (cod. 23): presenta un'altezza complessiva di 19 metri e un diametro del tronco di 72 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, cavità interna al tronco ed alcuni rametti secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Populus nigra 'Italica' (cod. 24): presenta un'altezza complessiva di 19 metri e un diametro del tronco di 75 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, ferite superficiali al colletto ed alcuni rametti secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Populus nigra 'Italica' (cod. 25): presenta un'altezza complessiva di 18 metri e un diametro del tronco di 65 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, alcune branche secche e molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi.

Populus nigra 'Italica' (cod. 26): presenta un'altezza complessiva di 19 metri e un diametro del tronco di 72 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo ed alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Populus nigra 'Italica' (cod. 27): presenta un'altezza complessiva di 19 metri e un diametro del tronco di 52 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, delle emissioni liquide sul tronco, alcune branche secche ed alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Populus nigra 'Italica' (cod. 28): presenta un'altezza complessiva di 19 metri e un diametro del tronco di 62 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Populus nigra 'Italica' (cod. 30): presenta un'altezza complessiva di 18 metri e un diametro del tronco di 49 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo ed alcuni rametti secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Populus nigra 'Italica' (cod. 31): presenta un'altezza complessiva di 18 metri e un diametro del tronco di 56 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, il sollevamento del cordolo e/o della pavimentazione ed alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi.

Populus nigra 'Italica' (cod. 32): presenta un'altezza complessiva di 20 metri e un diametro del tronco di 58 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, ferite superficiali al colletto e al tronco, alcune branche secche e molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi.

Populus nigra 'Italica' (cod. 33): presenta un'altezza complessiva di 18 metri e un diametro del tronco di 55 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, delle ferite superficiali alle branche ed alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi e il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Populus nigra 'Italica' (cod. 34): presenta un'altezza complessiva di 17 metri e un diametro del tronco di 44 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo e molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi.

Populus nigra 'Italica' (cod. 36): presenta un'altezza complessiva di 19 metri e un diametro del tronco di 43 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo ed alcuni rametti secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Populus nigra 'Italica' (cod. 37): presenta un'altezza complessiva di 23 metri e un diametro del tronco di 55 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, alcune branche secche e ferite superficiali sulle branche, alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda dei rami secchi e la potatura di contenimento.

La nostra Ditta non si assume nessuna responsabilità della caduta di alberi o loro parti per le quali non siano stati eseguiti gli interventi prescritti o gli abbattimenti comunicati prontamente come messa in sicurezza.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti ed altri alberi da controllare di vostra competenza, colgo l'occasione per porgerVi i miei più cordiali saluti.

agridea
Prof. Dottore Agronomo Fitopatologo
Michele Fede

Prof. Dott. Agronomo Fitopatologo Michele Fede
Via Antonio di Vincenzo 60, 40129 - Bologna–Italia www.agrideaitalia.it

Destinatario:	Dott.ssa Maria Chiara Ferraro e Dott. Maurizio Aleotti
Ente:	Ferrara Tua S.r.l.
Telefono:	0532 230121
Fax:	0532 230135
Mittente:	Prof. Dott. Agr. Fitopatologo Michele Fede
Ditta:	agridea
Telefono:	051 0454359
Fax:	051 0454372
E-Mail:	*info@agrideaitalia.it*
Data:	*30/11/2019*
Prot.n.:	*620/A/2019*
N° pagine inclusa questa:	*12*

Oggetto: **12° Report interventi arboricolturali da eseguire sulle piante arboree controllate anno 2019 nel Comune di Ferrara.**

Gentilissimi Dottori, come concordato di persona, Vi invio il resoconto sul lavoro e gli interventi arboricolturali urgenti prescritti a seguito della verifica statica strumentale degli alberi da Voi segnalati nel Comune di Ferrara nell'anno 2019 tramite planimetrie. Vi segnalo la necessità di comunicare alla Soprintendenza gli interventi arboricolturali da eseguire per gli alberi sotto tutela oltre al Servizio Fitosanitario provinciale per i platani. Di seguito si riportano le informazioni fondamentali derivanti dalle verifiche eseguite; le schede contenenti tutti i dati rilevati, saranno contenute nell'apposita relazione tecnica.

Ferrara – Viale Alfonso I D'Este

Platanus hybrida (cod. 10782): presenta un'altezza complessiva di 20 metri e un diametro del tronco di 69 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo e radici scoperte, cavità con apertura esterna e legno alterato (carie) all'inserzione delle branche, alcuni rametti secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di alleggerimento del 25% della chioma.

Platanus hybrida (cod. 10784): presenta un'altezza complessiva di 24 metri e un diametro del tronco di 48 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, emissioni liquide a livello del tronco, branche secche e molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda.

Platanus hybrida (cod. 10785): presenta un'altezza complessiva di 26 metri e un diametro del tronco di 73 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo ed alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela e la potatura di rimonda.

Platanus hybrida (cod. 10787): presenta un'altezza complessiva di 23 metri e un diametro del tronco di 51 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, ferite superficiali al colletto, cavità con apertura esterna e legno alterato (carie) a livello del tronco, il tronco inclinato di 15° verso la sede stradale ed alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta D (estrema). Il platano presenta condizioni fitosanitarie non recuperabili, per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, l'abbattimento della pianta arborea.

Platanus hybrida (cod. 10789): presenta un'altezza complessiva di 26 metri e un diametro del tronco di 99 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo e sollevamento del cordolo e/o della pavimentazione, ferite superficiali sul tronco ed alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda e il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela.

Platanus hybrida (cod. 10790): presenta un'altezza complessiva di 25 metri e un diametro del tronco di 79 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, ferite superficiali al colletto, cavità con apertura esterna e legno alterato (carie) all'inserzione delle branche, molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda.

Platanus hybrida (cod. 10791): presenta un'altezza complessiva di 23 metri e un diametro del tronco di 52 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, il tronco inclinato di 5° verso la sede stradale ed alcuni rametti secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela.

Platanus hybrida (cod. 10792): presenta un'altezza complessiva di 25 metri e un diametro del tronco di 58 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo e sollevamento del cordolo e/o della pavimentazione, ferite superficiali sul tronco. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela.

Platanus hybrida (cod. 10793): presenta un'altezza complessiva di 24 metri e un diametro del tronco di 68 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, il tronco inclinato di 10° vero il civico 28. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela.

Platanus hybrida (cod. 10794): presenta un'altezza complessiva di 24 metri e un diametro del tronco di 55 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, cavità con apertura esterna sul tronco e a livello dell'inserzione delle branche. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di alleggerimento del 25% della chioma.

Platanus hybrida (cod. 10795): presenta un'altezza complessiva di 25 metri e un diametro del tronco di 50 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, ferite profonde e superficiali sul colletto, alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda.

Platanus hybrida (cod. 10796): presenta un'altezza complessiva di 16 metri e un diametro del tronco di 59 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, cavità interna a livello del colletto, cavità con apertura esterna e legno alterato (carie) all'inserzione delle branche e molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta D (estrema). Il platano presenta condizioni fitosanitarie non recuperabili, per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, l'abbattimento della pianta arborea.

Platanus hybrida (cod. 10797): presenta un'altezza complessiva di 30 metri e un diametro del tronco di 80 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo e radici scoperte. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela.

Platanus hybrida (cod. 10798): presenta un'altezza complessiva di 25 metri e un diametro del tronco di 52 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo e sollevamento del cordolo e/o della pavimentazione, ferite superficiali sul tronco ed alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela.

Platanus hybrida (cod. 10803): presenta un'altezza complessiva di 25 metri e un diametro del tronco di 82 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, il sollevamento del cordolo e/o della pavimentazione, radici scoperte, ferite superficiali sul colletto ed alcuni rametti secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Platanus hybrida (cod. 10807): presenta un'altezza complessiva di 26 metri e un diametro del tronco di 71 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, ferite superficiali sul colletto e molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda.

Platanus hybrida (cod. 10808): presenta un'altezza complessiva di 23 metri e un diametro del tronco di 67 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Platanus hybrida (cod. 10809): presenta un'altezza complessiva di 23 metri e un diametro del tronco di 65 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo e sollevamento del cordolo e/o della pavimentazione. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di alleggerimento del 25% della chioma.

Platanus hybrida (cod. 10811): presenta un'altezza complessiva di 24 metri e un diametro del tronco di 73 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo e radici scoperte con ferite superficiali, molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda e il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela.

Platanus hybrida (cod. 10812): presenta un'altezza complessiva di 17 metri e un diametro del tronco di 49 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, ferite superficiali e carpofori fungini cariogeni a livello del tronco, cavità con apertura esterna e legno morto ma non alterato all'inserzione delle branche, alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda.

Platanus hybrida (cod. 10815): presenta un'altezza complessiva di 18 metri e un diametro del tronco di 45 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, presente filo metallico sul tronco e molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda.

Platanus hybrida (cod. 10816): presenta un'altezza complessiva di 27 metri e un diametro del tronco di 69 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Platanus hybrida (cod. 10817): presenta un'altezza complessiva di 18 metri e un diametro del tronco di 49 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, cavità interna al colletto, ferite profonde, legno morto ma non alterato e cavità interna a livello del tronco, molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta D (estrema). Il platano presenta condizioni fitosanitarie non recuperabili, per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, l'abbattimento della pianta arborea.

Platanus hybrida (cod. 10825): presenta un'altezza complessiva di 16 metri e un diametro del tronco di 44 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo e molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda.

Platanus hybrida (cod. 10827): presenta un'altezza complessiva di 20 metri e un diametro del tronco di 59 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo ed alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda e il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Platanus hybrida (cod. 10830): presenta un'altezza complessiva di 21 metri e un diametro del tronco di 80 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, ferite superficiali sul tronco ed alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda.

Platanus hybrida (cod. 10831): presenta un'altezza complessiva di 21 metri e un diametro del tronco di 51 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo e radici scoperte. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Platanus hybrida (cod. 10832): presenta un'altezza complessiva di 17 metri e un diametro del tronco di 60 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo ed alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di contenimento e il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Platanus hybrida (cod. 10835): presenta un'altezza complessiva di 24 metri e un diametro del tronco di 75 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo e ferite superficiali al colletto. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di contenimento e il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Platanus hybrida (cod. 10838): presenta un'altezza complessiva di 24 metri e un diametro del tronco di 101 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo e radici scoperte, presenta tronco in forma sinuosa e molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda e il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Platanus hybrida (cod. 10839): presenta un'altezza complessiva di 16 metri e un diametro del tronco di 82 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, presenta ingrossamenti a livello del colletto e del tronco, alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda.

Platanus hybrida (cod. 10840): presenta un'altezza complessiva di 18 metri e un diametro del tronco di 57 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo e radici scoperte con ferite, il tronco inclinato di 10° verso la sede stradale con ferite superficiali, molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda.

Platanus hybrida (cod. 10841): presenta un'altezza complessiva di 19 metri e un diametro del tronco di 62 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, le branche capitozzate ed alcuni rametti secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Platanus hybrida (cod. 10846): presenta un'altezza complessiva di 13 metri e un diametro del tronco di 34 cm. La pianta arborea presenta ferite superficiali e cavità interna al colletto, alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta D (estrema). Il platano presenta condizioni fitosanitarie non recuperabili, per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, l'abbattimento della pianta arborea.

Platanus hybrida (cod. 10854): presenta un'altezza complessiva di 15 metri e un diametro del tronco di 52 cm. La pianta arborea presenta ferite superficiali sul colletto, cavità con apertura esterna e legno alterato (carie) all'inserzione delle branche, molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda.

Platanus hybrida (cod. 10868): presenta un'altezza complessiva di 16 metri e un diametro del tronco di 50 cm. La pianta arborea presenta cavità con apertura esterna, legno alterato (carie) e ferite profonde sul tronco. La classe di propensione al cedimento risulta D (estrema). Il platano presenta condizioni fitosanitarie non recuperabili, per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, l'abbattimento della pianta arborea.

Platanus hybrida (cod. 10873): presenta un'altezza complessiva di 15 metri e un diametro del tronco di 65 cm. La pianta arborea presenta cavità con apertura esterna e legno (carie) a livello del tronco oltre all'inserzione delle branche, alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta D (estrema). Il platano presenta condizioni fitosanitarie non recuperabili, per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, l'abbattimento della pianta arborea.

Platanus hybrida (cod. 10877): presenta un'altezza complessiva di 23 metri e un diametro del tronco di 82 cm. La pianta arborea presenta alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda e il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Platanus hybrida (cod. 10880): presenta un'altezza complessiva di 20 metri e un diametro del tronco di 95 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, il tronco inclinato di 17° verso la sede stradale ed alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Platanus hybrida (cod. 10885): presenta un'altezza complessiva di 15 metri e un diametro del tronco di 52 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo e cavità con apertura esterna con carpofori fungini cariogeni sul tronco. La classe di propensione al cedimento risulta D (estrema). Il platano presenta condizioni fitosanitarie non recuperabili, per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, l'abbattimento della pianta arborea.

Platanus hybrida (cod. 10888): presenta un'altezza complessiva di 18 metri e un diametro del tronco di 65 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo e radici scoperte con ferite superficiali, il tronco inclinato 15° verso la sede stradale con ferite superficiali ed alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda e il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Platanus hybrida (cod. 10893): presenta un'altezza complessiva di 22 metri e un diametro del tronco di 59 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo ed alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda e il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Platanus hybrida (cod. 10942): presenta un'altezza complessiva di 20 metri e un diametro del tronco di 42 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo e molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda.

Platanus hybrida (cod. 10948): presenta un'altezza complessiva di 23 metri e un diametro del tronco di 52 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, carpofori fungini cariogeni sulle branche ed alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda e il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Platanus hybrida (cod. 10949): presenta un'altezza complessiva di 24 metri e un diametro del tronco di 51 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo e radici scoperte con ferite superficiali, alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda e il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Platanus hybrida (cod. 10954): presenta un'altezza complessiva di 20 metri e un diametro del tronco di 65 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, ingrossamenti a livello del colletto e del tronco, molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda e il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Platanus hybrida (cod. 10956): presenta un'altezza complessiva di 24 metri e un diametro del tronco di 70 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo e radici scoperte, alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda e il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Platanus hybrida (cod. 10960): presenta un'altezza complessiva di 10 metri e un diametro del tronco di 43 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, ferite profonde e legno morto ma non alterato sul tronco, ferite profonde e legno alterato (carie) all'inserzione delle branche. La classe di propensione al cedimento risulta D (estrema). Il platano presenta condizioni fitosanitarie non recuperabili, per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, l'abbattimento della pianta arborea.

Platanus hybrida (cod. 10962): presenta un'altezza complessiva di 23 metri e un diametro del tronco di 90 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo ed alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda e il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Platanus hybrida (cod. 10973): presenta un'altezza complessiva di 23 metri e un diametro del tronco di 59 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo ed alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda e il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Platanus hybrida (cod. 10974): presenta un'altezza complessiva di 20 metri e un diametro del tronco di 57 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo e molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda.

Platanus hybrida (cod. 10977): presenta un'altezza complessiva di 23 metri e un diametro del tronco di 56 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, il tronco inclinato di 15° verso la sede stradale ed alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda e il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Platanus hybrida (cod. 10978): presenta un'altezza complessiva di 20 metri e un diametro del tronco di 69 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo ed alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Platanus hybrida (cod. 10980): presenta un'altezza complessiva di 22 metri e un diametro del tronco di 89 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo ed alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda e il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Platanus hybrida (cod. 10982): presenta un'altezza complessiva di 21 metri e un diametro del tronco di 64 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo ed alcuni rametti secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Platanus hybrida (cod. 10983): presenta un'altezza complessiva di 21 metri e un diametro del tronco di 59 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo ed alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda, il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma e la potatura di contenimento.

Platanus hybrida (cod. 10985): presenta un'altezza complessiva di 25 metri e un diametro del tronco di 80 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, ferite profonde con legno morto ma non alterato sulle branche e molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda e il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

La nostra Ditta non si assume nessuna responsabilità della caduta di alberi o loro parti per le quali non siano stati eseguiti gli interventi prescritti o gli abbattimenti comunicati prontamente come messa in sicurezza.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti ed altri alberi da controllare di vostra competenza, colgo l'occasione per porgerVi i miei più cordiali saluti.

agridea
Prof. Dottore Agronomo Fitopatologo
Michele Fede

FERRARA TUA S.R.L.
PARCHEGGI
VERDE PUBBLICO
SERVIZI CIMITERIALI

Direzione Area Tecnica
EP/ep 19429
Prot. Gen.: 13.084/19 del 10/12/19

Ferrara, 10/12/2019

Spett.le Soprintendenza Belle Arti e paesaggio per le Province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara
Alla c.a. Responsabile Centro Operativo di Ferrara
Arch. Gabriele Pivari
E-mail: sbap-ra.cofe@beniculturali.it

Soprintendenza Belle Arti e paesaggio Bologna
PEC: mbac-sabap-bo@mailcert.beniculturali.it

E p.c. COMUNE DI FERRARA
Servizio Infrastrutture –Ufficio Verde
PEC: comune.ferrara@cert.comune.fe.it

Oggetto: **Comunicazione abbattimento pioppi in V.le Alfonso d'Este.**

In qualità di Società assegnataria del Contratto di Servizio con il Comune di Ferrara per la Manutenzione Ordinaria del Verde Pubblico, per conto del Comune di Ferrara, con la presente comunica ai sensi dell'art. 27 del D.lgs 42/2004, l'abbattimento di:

n° 2 pioppi cipressini (cod. 11104 - 11110) **nell'area verde di V.le A. d'Este vicino alle attrezzature gioco** a seguito di indagine di stabilità (che si allega).

Si procederà al reimpianto nella prima stagione utile.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Allegati: indagini di stabilità.

Cordialità.

Il Direttore Tecnico
.....
(ing. Enrico Pocaterra)

Comune di Ferrara
Data: 2019-12-16 08:34:46.0, PG/2019/156961

FERRARA TUA S.R.L. Via Borso 1 – 44121 Ferrara (FE)
Capitale Sociale: 2.700.000 Euro i.v. - Codice Fiscale e P.IVA: 01964880387 - Iscr CCIAA di Ferrara n. 01964880387 - R.E.A. n. 214063
Direzione e coordinamento di Holding Ferrara Servizi S.r.l.
Sede Legale: Via Borso 1 – 44121 Ferrara (Fe) - Tel. 0532/230111 - Fax 0532/230135
Sede Operativa Settore Parcheggi: Via J.F. Kennedy 6/8 – 44122 Ferrara (Fe) - Tel. 0532/230110 - Fax 0532/230114

Prof. Dott. Agronomo Fitopatologo Michele Fede
Via Antonio di Vincenzo 60, 40129 - Bologna–Italia www.agrideaitalia.it

Destinatario:	Dott.ssa Maria Chiara Ferraro e Dott. Maurizio Aleotti
Ente:	Ferrara Tua S.r.l.
Telefono:	0532 230121
Fax:	0532 230135
Mittente:	Prof. Dott. Agr. Fitopatologo Michele Fede
Ditta:	agridea
Telefono:	051 0454359
Fax:	051 0454372
E-Mail:	*info@agrideaitalia.it*
Data:	*09/12/2019*
Prot.n.:	*640/A/2019*
N° pagine inclusa questa:	*13*

Oggetto: **14° Report interventi arboricolturali da eseguire sulle piante arboree controllate anno 2019 nel Comune di Ferrara.**

Gentilissimi Dottori, come concordato di persona, Vi invio il resoconto sul lavoro e gli interventi arboricolturali urgenti prescritti a seguito della verifica statica strumentale degli alberi da Voi segnalati nel Comune di Ferrara nell'anno 2019 tramite planimetrie. Vi segnalo la necessità di comunicare alla Soprintendenza gli interventi arboricolturali da eseguire per gli alberi sotto tutela oltre al Servizio Fitosanitario provinciale per i platani. Di seguito si riportano le informazioni fondamentali derivanti dalle verifiche eseguite; le schede contenenti tutti i dati rilevati, saranno contenute nell'apposita relazione tecnica.

Ferrara – Area verde Viale Alfonso I° D'Este

Populus sp. (cod. 11104): presenta un'altezza complessiva di 17 metri e un diametro del tronco di 77 cm. La pianta arborea presenta ferite superficiali al colletto, cavità interna al tronco con legno alterato e corteccia inclusa all'inserzione delle branche. Dopo la tomografia ultrasonica al colletto e radicale è stato rilevato un anomalo ancoraggio al suolo da parte delle radici con funzioni statiche nel terreno. La classe di propensione al cedimento risulta D (estrema). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, l'abbattimento della pianta arborea.

Populus sp. (cod. 11110): presenta un'altezza complessiva di 22 metri e un diametro del tronco di 107 cm. La pianta arborea presenta ferite profonde al colletto, cavità interna al tronco con legno alterato, cavità aperta all'inserzione delle branche. Dopo la tomografia ultrasonica al colletto e radicale è stato rilevato un anomalo ancoraggio al suolo da parte delle radici con funzioni statiche nel terreno. La classe di propensione al cedimento risulta D (estrema). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, l'abbattimento della pianta arborea.

Ferrara – Via Comacchio

Platanus hybrida (cod. 01): presenta un'altezza complessiva di 17 metri e un diametro del tronco di 74 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo e sollevamento del cordolo e/o della pavimentazione, emissioni liquide sul tronco. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di contenimento delle branche.

Platanus hybrida (cod. 03): presenta un'altezza complessiva di 20 metri e un diametro del tronco di 107 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo e sollevamento del cordolo e/o della pavimentazione. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di contenimento delle branche.

Platanus hybrida (cod. 05): presenta un'altezza complessiva di 20 metri e un diametro del tronco di 65 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Platanus hybrida (cod. 06): presenta un'altezza complessiva di 21 metri e un diametro del tronco di 60 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di alleggerimento del 20% della chioma.

Platanus hybrida (cod. 07): presenta un'altezza complessiva di 20 metri e un diametro del tronco di 94 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo e sollevamento del cordolo e/o della pavimentazione, ingrossamenti a livello del colletto e sul tronco. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Platanus hybrida (cod. 08): presenta un'altezza complessiva di 19 metri e un diametro del tronco di 66 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, scortecciamento o sollevamento della corteccia e cavità interna al tronco, alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda.

Platanus hybrida (cod. 12): presenta un'altezza complessiva di 17 metri e un diametro del tronco di 58 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Platanus hybrida (cod. 13): presenta un'altezza complessiva di 18 metri e un diametro del tronco di 103 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo e sollevamento del cordolo e/o della pavimentazione, il tronco inclinato di 20% verso Sud-Ovest con emissioni liquide e molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda, la potatura d contenimento delle branche e il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Platanus hybrida (cod. 14): presenta un'altezza complessiva di 18 metri e un diametro del tronco di 74 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, il tronco sinuoso con ingrossamenti. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Platanus hybrida (cod. 17): presenta un'altezza complessiva di 22 metri e un diametro del tronco di 101 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, il tronco inclinato di 12° verso Sud, ferite profonde sulle branche ed alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di contenimento delle branche e la potatura di rimonda.

Platanus hybrida (cod. 18): presenta un'altezza complessiva di 23 metri e un diametro del tronco di 99 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di contenimento delle branche e il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Platanus hybrida (cod. 21): presenta un'altezza complessiva di 20 metri e un diametro del tronco di 91 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, cavità con apertura esterna e legno alterato (carie) sulle branche, molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda e il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Platanus hybrida (cod. 23): presenta un'altezza complessiva di 16 metri e un diametro del tronco di 67 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, cavità aperta con legno alterato sul tronco e branche secche nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta D (estrema). Il platano presenta condizioni fitosanitarie non recuperabili, per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, l'abbattimento.

Platanus hybrida (cod. 24): presenta un'altezza complessiva di 23 metri e un diametro del tronco di 77 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, il tronco inclinato di 15° verso Sud e carpofori fungini cariogeni all'inserzione delle branche. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Platanus hybrida (cod. 26): presenta un'altezza complessiva di 16 metri e un diametro del tronco di 59 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, il tronco inclinato di 10° verso Sud-Ovest ed alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda e il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Platanus hybrida (cod. 31): presenta un'altezza complessiva di 15 metri e un diametro del tronco di 61 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo e ferite profonde con legno morto ma non alterato a livello delle branche. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di alleggerimento del 15% della chioma.

Platanus hybrida (cod. 32): presenta un'altezza complessiva di 17 metri e un diametro del tronco di 48 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, ferite profonde e legno alterato (carie) all'inserzione delle branche, alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda.

Platanus hybrida (cod. 33): presenta un'altezza complessiva di 15 metri e un diametro del tronco di 72 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo e sollevamento del cordolo e/o della pavimentazione. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Platanus hybrida (cod. 37 ex 0001): presenta un'altezza complessiva di 21 metri e un diametro del tronco di 59 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, legno alterato con cavità interna e ferite profonde al colletto, ferite profonde con legno alterato e carpofori fungini cariogeni sul tronco, molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta D (estrema). Il platano presenta condizioni fitosanitarie non recuperabili, per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, l'abbattimento.

Platanus hybrida (cod. 41): presenta un'altezza complessiva di 16 metri e un diametro del tronco di 63 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, cavità interna con legno alterato al colletto, il tronco inclinato di 10° verso Sud-Ovest, cavità interna e legno alterato all'inserzione delle branche, branche secche e molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta D (estrema). Il platano presenta condizioni fitosanitarie non recuperabili, per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, l'abbattimento.

Platanus hybrida (cod. 42): presenta un'altezza complessiva di 22 metri e un diametro del tronco di 88 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, cavità interna con legno alterato al colletto, cavità interna e legno alterato sul tronco, branche secche e molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta D (estrema). Il platano presenta condizioni fitosanitarie non recuperabili, per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, l'abbattimento.

Platanus hybrida (cod. 43): presenta un'altezza complessiva di 21 metri e un diametro del tronco di 80 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, cavità interna con legno alterato al colletto, scortecciamento o sollevamento della corteccia con cavità interna e legno alterato sul tronco, branche secche e molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta D (estrema). Il platano presenta condizioni fitosanitarie non recuperabili, per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, l'abbattimento.

Platanus hybrida (cod. 44): presenta un'altezza complessiva di 20 metri e un diametro del tronco di 61 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Platanus hybrida (cod. 48): presenta un'altezza complessiva di 24 metri e un diametro del tronco di 79 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo e radici scoperte, molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda e il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Platanus hybrida (cod. 49): presenta un'altezza complessiva di 23 metri e un diametro del tronco di 80 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo ed alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda e il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Platanus hybrida (cod. 51): presenta un'altezza complessiva di 18 metri e un diametro del tronco di 74 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo e legno morto ma non alterato sulle branche. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, e il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Platanus hybrida (cod. 53): presenta un'altezza complessiva di 18 metri e un diametro del tronco di 63 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, cavità interna legno alterato sul tronco, cavità con apertura esterna e legno alterato all'inserzione delle branche, ferite profonde e legno alterato sulle branche. La classe di propensione al cedimento risulta D (estrema). Il platano presenta condizioni fitosanitarie non recuperabili, per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, l'abbattimento.

Platanus hybrida (cod. 54): presenta un'altezza complessiva di 20 metri e un diametro del tronco di 80 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, branche secche ed alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda e il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Platanus hybrida (cod. 55): presenta un'altezza complessiva di 20 metri e un diametro del tronco di 82 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, radici scoperte con ferite superficiali e dell'edera sul tronco. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma e la rimozione dell'edera.

Platanus hybrida (cod. 56): presenta un'altezza complessiva di 16 metri e un diametro del tronco di 67 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo ed alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda.

Platanus hybrida (cod. 57): presenta un'altezza complessiva di 16 metri e un diametro del tronco di 66 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, il tronco inclinato di 10° verso la sede estradale, cavità con apertura esterna e legno alterato all'inserzione delle branche, alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta D (estrema). Il platano presenta condizioni fitosanitarie non recuperabili, per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, l'abbattimento.

Platanus hybrida (cod. 58): presenta un'altezza complessiva di 19 metri e un diametro del tronco di 74 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo ed alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda e il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Platanus hybrida (cod. 59): presenta un'altezza complessiva di 18 metri e un diametro del tronco di 66 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo ed alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda.

Platanus hybrida (cod. 60): presenta un'altezza complessiva di 19 metri e un diametro del tronco di 80 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo e il tronco sinuoso. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Platanus hybrida (cod. 62): presenta un'altezza complessiva di 20 metri e un diametro del tronco di 77 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Platanus hybrida (cod. 63): presenta un'altezza complessiva di 18 metri e un diametro del tronco di 76 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, monconi sulle branche ed alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda.

Platanus hybrida (cod. 66): presenta un'altezza complessiva di 17 metri e un diametro del tronco di 76 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo e ingrossamenti sul tronco. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Platanus hybrida (cod. 67): presenta un'altezza complessiva di 20 metri e un diametro del tronco di 87 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, legno morto ma non alterato sul tronco ed alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di contenimento e il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Platanus hybrida (cod. 68): presenta un'altezza complessiva di 18 metri e un diametro del tronco di 69 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Platanus hybrida (cod. 69): presenta un'altezza complessiva di 23 metri e un diametro del tronco di 91 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di contenimento.

Platanus hybrida (cod. 72): presenta un'altezza complessiva di 20 metri e un diametro del tronco di 77 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo ed alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda e il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Platanus hybrida (cod. 73): presenta un'altezza complessiva di 20 metri e un diametro del tronco di 78 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo e cavità interna con legno alterato al tronco. La classe di propensione al cedimento risulta C/D (elevata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile in alternativa all'abbattimento, la potatura di alleggerimento del 30% e il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Platanus hybrida (cod. 75): presenta un'altezza complessiva di 19 metri e un diametro del tronco di 73 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Platanus hybrida (cod. 76): presenta un'altezza complessiva di 21 metri e un diametro del tronco di 82 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo ed alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda e il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Platanus hybrida (cod. 78): presenta un'altezza complessiva di 20 metri e un diametro del tronco di 84 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo ed alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda e il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Platanus hybrida (cod. 80): presenta un'altezza complessiva di 21 metri e un diametro del tronco di 89 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, ferite profonde e legno morto ma non alterato al colletto, il tronco sinuoso con presenza di ferite profonde e legno morto ma non alterato. alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda e il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Platanus hybrida (cod. 81): presenta un'altezza complessiva di 22 metri e un diametro del tronco di 77 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo ed alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda e il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Platanus hybrida (cod. 82): presenta un'altezza complessiva di 20 metri e un diametro del tronco di 68 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Platanus hybrida (cod. 84): presenta un'altezza complessiva di 16 metri e un diametro del tronco di 68 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, cavità interna con ferite profonde e legno alterato al colletto, ferite profonde al tronco e all'inserzione delle branche, branche secche e molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta D (estrema). Il platano presenta condizioni fitosanitarie non recuperabili, per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, l'abbattimento.

Platanus hybrida (cod. 85): presenta un'altezza complessiva di 18 metri e un diametro del tronco di 79 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, ferite profonde con legno alterato sulle branche ed alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di alleggerimento del 20% della chioma e la potatura di rimonda.

Platanus hybrida (cod. 86): presenta un'altezza complessiva di 21 metri e un diametro del tronco di 62 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, il tronco inclinato di 15° verso la sede stradale ed alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda e il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Platanus hybrida (cod. 88): presenta un'altezza complessiva di 18 metri e un diametro del tronco di 62 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, cavità interna e legno alterato al tronco, branche secche e molti rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C/D (moderata/estrema). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile in alternativa all'abbattimento, la potatura di rimonda.

Platanus hybrida (cod. 90): presenta un'altezza complessiva di 21 metri e un diametro del tronco di 67 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo ed alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Platanus hybrida (cod. 91): presenta un'altezza complessiva di 18 metri e un diametro del tronco di 62 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, corteccia inclusa al tronco e all'inserzione delle branche, branche secche ed alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda e il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Platanus hybrida (cod. 92): presenta un'altezza complessiva di 18 metri e un diametro del tronco di 73 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo ed alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda e il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Platanus hybrida (cod. 93): presenta un'altezza complessiva di 18 metri e un diametro del tronco di 67 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, corteccia inclusa al tronco con carpofori fungini cariogeni, corteccia inclusa con cavità aperta e legno alterato all'inserzione delle branche, carpofori fungini cariogeni sulle branche e branche secche. La classe di propensione al cedimento risulta D (estrema). Il platano presenta condizioni fitosanitarie non recuperabili, per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, l'abbattimento.

Platanus hybrida (cod. 94): presenta un'altezza complessiva di 18 metri e un diametro del tronco di 64 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo ed alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda.

Platanus hybrida (cod. 95): presenta un'altezza complessiva di 24 metri e un diametro del tronco di 107 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, il tronco inclinato di 20° verso la sede stradale ed alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, la potatura di rimonda e il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

Platanus hybrida (cod. 97): presenta un'altezza complessiva di 22 metri e un diametro del tronco di 80 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, le radici scoperte con ferite superficiali ed alcuni rami secchi nella chioma. La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza a cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, il diradamento dei rami in soprannumero per ridurre l'effetto vela della chioma.

La nostra Ditta non si assume nessuna responsabilità della caduta di alberi o loro parti per le quali non siano stati eseguiti gli interventi prescritti o gli abbattimenti comunicati prontamente come messa in sicurezza.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti ed altri alberi da controllare di vostra competenza, colgo l'occasione per porgerVi i miei più cordiali saluti.

agridea
Prof. Dottore Agronomo Fitopatologo
Michele Fede

agridea®

ricerche e servizi
specializzati
nel settore
agroambientale

TRATTAMENTI ENDOTERAPICI CONTRO INSETTI E FUNGHI

TRATTAMENTI ZANZARE E MALATTIE PIANTE

TOMOGRAFIA RADICALE

PROVA DI TRAZIONE CONTROLLATA

CONTROLLO STABILITA' ALBERI

TERMOGRAFIE EDIFICI ED ALBERI

TRATTAMENTO TOPI E SCARAFAGGI

RILIEVI AMBIENTALI TRAMITE TECNOLOGIE DRONI

LAVORI IN TUTTA ITALIA PER ENTI PUBBLICI E PRIVATI, ANCHE IN PRONTO INTERVENTO

DRONE FINO A 4 KG DI PESO

DRONE FINO A 25 KG DI PESO

TRATTAMENTI LIQUIDI SU SCARPATE

TRATTAMENTI BIOLOGICI CON LANCIO DI CAPSULE

TRATTAMENTI LIQUIDI SU PIANTE

IMPOLLINAZIONE ARTIFICIALE DELLE PIANTE

RIPRESA AEREA PER FOTOGRAMMETRIA

TERMOGRAFIA ALBERI ED EDIFICI

VIGORE VEGETATIVO DELLE PIANTE CON MULTISPETTRALE

RILIEVI CON LASER SCANNER AD ALTISSIMA RISOLUZIONE

DRONI PROFESSIONALI CON PILOTI AUTORIZZATI ENAC PER SCENARI BASICI E CRITICI

info@agrideaitalia.it
www.agrideaitalia.it

agridea del Dottore Agronomo Fitopatologo **Michele Fede**
ricerche e servizi specializzati nel settore agroambientale

P.IVA 03066530712 R.E.A. Fg n. 266100 C.F. FDEMHL75L11D643I

Sede legale:
Via Domenico Fioritto, 52
71045 Orta Nova – Foggia (Italia)
Tel. +(39) 0885_784023

Sede secondaria:
Via Antonio di Vincenzo, 60
40129 Bologna (Italia)
Tel. +(39) 051_0454359
Fax +(39) 051_0454372